

벤츠 · 스텔란티스 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 4개사 62개 차종 50,760대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

□ 국토교통부(장관 박상우)는 메르세데스-벤츠코리아(주), 스텔란티스코리아(주), 혼다코리아(주), 재규어랜드로버코리아(주)에서 수입하여 판매한 62개 차종 50,760대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜) 한다.

① (벤츠) E 350 4MATIC 등 8개 차종 27,406대는 48V 배터리 접지부의 연결볼트 고정 불량으로 4월 5일(금)부터, GLC 300 4MATIC 등 31개 차종 8,833대는 퓨즈박스 내 설치된 퓨즈 제조 불량으로 4월 5일(금)부터 시정조치한다. GLE 450 4MATIC 등 2개 차종 8,058대는 변속기 컨트롤 유닛 소프트웨어 오류로 3월 29일(금)부터 시정조치를 진행하고 있다.

② (스텔란티스) 짚그랜드체로키 3,229대는 차량 앞쪽 상부 컨트롤 암* 고정 볼트 조립 불량으로 4월 8일(월)부터 시정조치에 들어간다.

* 컨트롤 암 : 자동차 본체와 바퀴를 연결하는 장치

③ (혼다) ACCORD 등 7개 차종 1,692대는 조수석 중량센서 회로기관의 제조 불량으로 4월 5일(금)부터 시정조치에 들어간다.

④ (재규어랜드로버) 레인지로버 5.0SC 등 13개 차종 1,542대는 후방카메라 커버(하우징) 제조 불량으로, 3월 26일(화)부터 시정조치에 들어간다.



□ 한편, 내 차의 리콜 대상 여부와 구체적인 결함 사항은 자동차리콜센터 (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr / 문의처 080-357-2500)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하고 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
	자동차정책과	담당자	사무관	박정근 (044-201-4996)
	자동차안전팀		사무관	송주화 (044-201-3919)


참 고

리콜 대상 자동차

메르세데스-벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 350 4MATIC)	결함장치(48V 배터리 접지부 연결볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 220 D 4MATIC	48V 배터리 접지부 연결볼트 * 48V 배터리 접지부의 연결볼트 고정 불량으로 접지선 연결 단자와 연결 볼트의 접촉 면적이 줄어들어 전기 저항이 증가할 수 있고, 온도가 상승하여 화재 발생 가능성	'21.09.17. ~ '21.10.12.	1,748 1(미판매)
E 450 4MATIC		'21.10.21. ~ '21.11.23.	1,217 1(미판매)
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+		'21.11.23. ~ '22.01.17.	911 3(미판매)
E 350 4MATIC		'22.02.03. ~ '22.04.19.	15,797 1(미판매)
CLS 300 d 4MATIC		'22.08.11. ~ '22.09.21.	2,370 1(미판매)
CLS 450 4MATIC		'22.09.27. ~ '22.11.15.	2,120 1(미판매)
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+		'22.11.15. ~ '22.11.28.	882 1(미판매)
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+		'22.12.12. ~ '23.02.16.	2,361 62(미판매)
합 계			27,406



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 300 4MATIC	<p style="text-align: center;">퓨즈박스</p> <p>* 퓨즈박스 내 설치된 퓨즈의 제조 불량으로 작동 중 퓨즈 연결이 손상되거나 끊어져 차량이 사전 경고없이 추진력을 잃거나 퓨즈에서 화재가 발생할 가능성</p>	'23.05.13. ~ '23.10.03.	236 1(미판매)
E 220 d 4MATIC		'23.03.30. ~ '23.04.27.	4 4(미판매)
E 300 4MATIC		'23.04.05. ~ '23.05.08.	4 4(미판매)
E 200		'23.07.06. ~ '23.07.12.	3 3(미판매)
E 450 4MATIC		'23.07.04. ~ '23.07.26.	2 2(미판매)
S 450 d 4MATIC		'23.03.28. ~ '23.09.25.	152 37(미판매)
S 350 d		'23.02.14. ~ '23.05.30.	247
S 400 d 4MATIC		'23.02.13. ~ '23.04.25.	271 1(미판매)
S 450 4MATIC		'23.02.07. ~ '23.09.25.	1,624 57(미판매)
S 500 4MATIC		'23.02.06. ~ '23.09.01.	1,382 36(미판매)
S 580 4MATIC		'23.02.14. ~ '23.10.18.	843 191(미판매)
S 680 Guard 4MATIC		'23.07.13.	2
Mercedes-AMG S 63 e 4MATIC		'23.08.01. ~ '23.08.04.	7 7(미판매)
Maybach S 580		'23.03.30. ~ '23.09.20.	126 70(미판매)
Maybach S 580 4MATIC		'23.02.09. ~ '23.07.03.	500 9(미판매)
Maybach S 680		'23.03.28. ~ '23.10.04.	63 32(미판매)
Maybach S 680 4MATIC		'23.03.06. ~ '23.08.04.	39 19(미판매)

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+		'23.04.27. ~ '23.07.03.	73 34(미판매)
GLC 220 d 4MATIC		'23.03.30. ~ '23.08.31.	822 3(미판매)
GLC 300 4MATIC		'23.05.11. ~ '23.10.06.	1,896 2(미판매)
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC+		'23.06.06.	1 1(미판매)
EQE 350 4MATIC		'23.07.19. ~ '23.09.22.	12 7(미판매)
EQE 500 4MATIC		'23.07.07. ~ '23.10.21.	183 90(미판매)
EQE 350 4MATIC		'23.03.27. ~ '23.07.03.	131 28(미판매)
EQE 350+		'23.03.02. ~ '23.09.18.	34 31(미판매)
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+		'23.03.29. ~ '23.05.26.	65 37(미판매)
EQS 450 4MATIC		'23.08.25. ~ '23.10.26.	48 38(미판매)
EQS 580 4MATIC		'23.08.31. ~ '23.09.29.	17 8(미판매)
EQS 450+		'23.03.02. ~ '23.03.30.	35 7(미판매)
EQS 450 4MATIC		'23.03.24. ~ '23.03.27.	2 2(미판매)
Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+		'23.03.02. ~ '23.04.11.	9 4(미판매)
합 계			8,833



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 450 4MATIC	변속기 컨트롤 유닛	'18.08.01. ~ '23.05.01.	8,056 7(미판매)
GLS 450 4MATIC	* 변속기 컨트롤 유닛 소프트웨어 오류로 변속기의 단수 변경(7단→6단) 시, 시동이 꺼질 가능성	'21.02.18. ~ '22.10.25.	2
합 계			8,058

□ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(짚체로키)	결함장치(차량 앞쪽 상부 컨트롤 암)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚그랜드체로키	차량 앞쪽 상부 컨트롤 암 * 앞쪽 상부 컨트롤 암 고정볼트 조립 불량으로 주행 중 앞바퀴가 차체에서 분리되어 사고 발생 가능성	'21.06.17. ~ '23.04.20.	2,929 300(미판매)
합 계			3,229

□ 혼다코리아(주)

대상 자동차(ACCORD)	결함장치(조수석 중량센서)
	 조수석 시트 프레임 센서

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ACCORD	조수석 중량센서 * 조수석 중량센서 회로기판의 제조 불량으로 에어백 미전개 조건에서 에어백이 전개되어 상해를 입을 가능성	'20.07.14. ~ '21.03.05.	469
ACCORD HYBRID		'20.11.16. ~ '21.04.22.	396
CR-V 2WD		'20.07.09. ~ '21.06.06.	291
CR-V 4WD		'20.07.13. ~ '20.07.30.	130
CR-V HYBRID		'20.11.09. ~ '20.12.11.	169

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ODYSSEY		'20.11.30. ~ '21.05.20.	153
PILOT		'20.08.14. ~ '21.03.12.	84
합 계			1,692

□ 재규어랜드로버코리아(주)



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
레인지로버 5.0SC (LG)	후방카메라 * 후방카메라 커버 제조 불량으로 수분이 침투되어 후방카메라 이미지가 불량하거나, 표시되지 않아 사고 발생 가능성	'19.07.05. ~ '21.12.10.	320
레인지로버 5.0SC (LG-LWB)		'19.07.04. ~ '21.07.15.	135
레인지로버 5.0SC SVAutobiography		'19.07.15. ~ '21.09.20.	22
레인지로버 SDV8 (LG)		'19.07.02. ~ '20.03.09.	246
레인지로버 SDV8 (LG-LWB)		'19.07.15. ~ '20.02.26.	63
레인지로버 D350 (LG)		'20.10.26. ~ '21.11.01.	143
레인지로버 D350 (LG-LWB)		'20.10.29. ~ '21.07.12.	9
레인지로버 P400e		'19.07.05.	1
레인지로버 스포츠 SVR		'20.01.28. ~ '22.02.03.	19
레인지로버 스포츠 P360		'19.07.25. ~ '22.04.28.	220
레인지로버 스포츠 SDV6		'19.09.03. ~ '20.07.16.	231
레인지로버		'20.10.28. ~ '22.03.21.	132

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스포츠 D300		'19.07.09.	1
레인지로버 스포츠 P400e			
합 계			1,542

※ 상기 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있음

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 스텔란티스 코리아(주)(☎ 080-365-2470), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 재규어랜드로버 코리아(주)(☎ 080-894-1000), 로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있음

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음