

 국토교통부		<b>보도참고자료</b>	
		배포일시	2018. 8. 17(금) / 총 1매
담당 부서	BMW 리콜전담TF	담당자	과장 이상일, 사무관 유연형, 주무관 황우관 ☎ (044) 201-3843, 3844
보도일시		즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	

## 8.16일, BMW 리콜대상 차량 화재발생 관련

- 8.16 20:28분, 서울 광진구에서 BMW 리콜대상 차량 중 긴급안전 진단을 받은 차량(\*BMW GT30d Xdrive(14년식))의
  - 엔진룸에서 연기가 발생하였으나 소화기로 진화하였고, 차량은 BMW 성수 서비스센터에 입고된 상태임
- 이에 8.17 10시 소방청·경찰청·교통안전공단에서 합동으로 조사한 결과, EGR 쿨러 내부에 침전물이 확인되고 냉각수 누수 흔적이 있어 부실 안전진단으로 확인되었음
  - 국토교통부는 BMW코리아에 이 사실을 대외공개하고, 직원 징계 등 재발방지 대책을 즉각조치하며, 특히 긴급안전 진단을 철저하게 할 것을 강력하게 촉구하였음 (8.17, 공문시행)



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 BMW 리콜전담 TF 유연형 사무관(☎ 044-201-3844)에게 연락주시기 바랍니다.