

 <b>국토교통부</b>	<b>보 도 자 료</b>		2018 평창 동계올림픽대회 및 동계패럴림픽대회 <b>하나 된 열정 하나 된 대한민국</b> 
	배포일시	2018. 1. 31(수) / 총5매(본문3매)	
담당 부서 자동차정책과	담당 자	• 과장 박대순, 사무관 고성우, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844	
보 도 일 시	2018년 2월 1일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.1.(목) 06:00 이후 보도 가능		

## 푸조, 닛산, 애스턴 마틴, BMW MINI 리콜 실시 [총 12개 차종 9,531대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 12개 차종 9,531대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 푸조 3008 1.6 Blu-HDi 등 6개 차종 832대는 엔진 실린더와 피스톤 사이 기밀 유지 결함으로 인하여 다량의 엔진오일이 흡기라인을 통해 연소실 내부로 유입되어 연소됨으로써 엔진의 시동 꺼짐 또는 파손 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 2월 2일부터 한불모터스(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품교체 등)를 받을 수 있다.
- 한국닛산(주)에서 수입하여 판매한 Q30 722대는 조향장치 내 전기부품(스티어링 칼럼 모듈)의 결함으로 사고가 발생하지 않았음에도 에어백이 작동하여 탑승자가 다치거나 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 2월 1일부터 한국닛산(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(전기부품 추가 장착 등)를 받을 수 있다.
- (유)기흥인터내셔널에서 수입하여 판매한 애스턴 마틴 DB09 22대는 엔진제어장치(ECM)와 변속기제어장치(TCM) 사이 통신 결함으로 인하여 주차모드를 선택하지 않고 시동을 끌 경우 기어 고정 장치가

정상 작동을 하지 않아 경사지 주차 시 사고 발생 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 2월 2일부터 (유)기흥인터내셔널 서비스센터에서 무상으로 수리(변속기제어장치 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 MINI 쿠퍼 D 5도어는 국토교통부의 자기인증적합조사\* 중 제원의 허용차 기준위반 사실이 발견되었다.

\* 자기인증적합조사 : 자동차 제작·조립·수입자가 기준충족여부를 인증(자기인증)하여 판매한 자동차가 실제로 안전기준을 충족했는지를 여부를 정부기관이 일제히 조사하는 것으로 기준 부적합 확인 시 과징금 부과와 더불어 이를 시정(리콜) 조치함으로써 소비자들에게는 자동차의 안전도에 대한 정보를 널리 알리고, 자동차제작자에는 안전한 자동차를 제작하도록 하는 자동차 사후관리제도

- 해당 차량은 판매전 신고한 중량이 국토교통부에서 측정한 중량보다 95kg을 초과하여 안전기준 제115조\*를 위반하였다.
- 이에, 국토교통부는 MINI 쿠퍼 D 5도어 등 4개 차종 7,955대에 대하여 비엠더블유코리아(주)에 해당 자동차매출액의 1천분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.

<BMW MINI 쿠퍼 D 5도어 차량중량 제원 허용차 기준위반 현황>

항 목	제원통보	실측확인	제원차
전 축	775kg	800kg	+25kg
후 축	430kg	500kg	+70kg
차량중량	1,205kg	1,300kg	+95kg

\* 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제115조(제원의 허용차) 소비자에게 판매된 자동차의 차량중량은 제작자등이 제시한 값과 비교하여 ±60kg이어야 함



- 비엠더블유코리아(주)에서는 이번 차량중량 제원의 허용차 안전기준 위반 사실을 소유자 등에게 통지하고, 잘못된 부분은 제원 정정을 통해 조치할 계획이다.

- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- 기타 궁금한 사항은 한불모터스(주)(02-3408-1656), 한국닛산(주)(080-010-0123), (유)기흥인터내셔널(070-7494-6571), 비엠더블유코리아(주)(080-6464-003)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터([www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
한불모터스(주)	Peugeot 308 1.6 Blue-HDi	엔진	'17.10.04.~'17.10.30.	39
	Peugeot 308SW 1.6 Blue-HDi		'17.10.04.~'17.10.26.	9
	Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi		'17.10.02.~'17.12.04.	649
	Peugeot 5008 1.6 Blue-HDi		'17.10.06.~'17.11.02.	111
	Peugeot 508 1.6 Blue-HDi		'17.10.10.~'17.11.29.	22
	Citroen C4 Picasso 1.6 Blue-HDi		'17.10.04. / '17.10.16.	2
	<b>소 계</b>			<b>832</b>
한국닛산(주)	Q30	스티어링 칼럼 모듈	'16.05.01.~'17.06.16.	722
	<b>소 계</b>			<b>722</b>
(유)기흥인터내셔널	애스턴 마틴 DB09	변속기 제어장치	'14.06.28.~'16.01.19.	22
	<b>소 계</b>			<b>22</b>
비엠더블유 코리아(주)	MINI 쿠퍼 D	차량중량	'14.01.10.~'17.02.27.	3,790
	MINI 쿠퍼 SD		'14.07.02.~'17.01.28.	231
	MINI 쿠퍼 D 5 도어		'14.07.15.~'16.06.29.	3,401
	MINI 쿠퍼 S 5 도어		'14.07.01.~'16.07.04.	533
	<b>소 계</b>			<b>7,955</b>
<b>총 계</b>				<b>9,531</b>

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

한불모터스(주)	
	
Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi	엔진

한국닛산(주)



Q30



스티어링 칼럼 모듈

(유)기흥인터내셔널



애스턴 마틴 DB09



변속기 제어장치

비엠더블유코리아(주)



MINI 쿠퍼 D 5 도어

제 작 지 역 (원 제 작 자 역)		제 작 지 역 품 번 호 (제 작 국 가 역)	
1	제 작 지 역 (원 제 작 자 역)	6	품 별
2	차 명	7	유 형
3	형 식	8	구 분
4	최 대 · 최 복 환 상	9	품 도
5	승 차 용 량 (명)		
10	차 량 중 량 (kg)		형 식
11	최 대 제 동 령 (kg)	17	최 고 속 력 (km / h)
12	차 량 중 량 (kg)		기 동 수 / 총 용 기 용 (cc)
			사 용 연 료
13	최 대 제 동 령 (kW)	18	연 소 소 비 량 (l / 100km)
	일 미 ( )		합 계
	내 미 ( )		오 일
	외 미 ( )		복 합
			시 가 지
			고 속
14	최 대 제 동 령 (kW)	19	최 소 전 구 동 령 (kW)
	일 미 ( )		속 간 거 리 (km)
	내 미 ( )		전 후
	외 미 ( )		
15	공 직 시 전	21	최 대 전 령 (kW)
	후 속 ( )		
15	최 중 분 포 (kg)	22	변 속 기
	전 속 ( )		종 류
	후 속 ( )		단 수
		23	타 이 어 형 식
			전 후
16	최 직 시 전	24	구 동 방 식
	후 속 ( )		
16	최 중 분 포 (kg)	25	차 대 변 호 (1 - 8 차 이)
	전 속 ( )		
	후 속 ( )	26	모 델 연 도
		27	속 별 설 계 하 용 령
20	상 태 사 양		전 후

차량중량

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 고성우 사무관(☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.