

 국토교통부	<h1>보도자료</h1>		<small>국민의 내일을 위한 정부혁신</small> 보다 나은 정부
	배포일시	2018. 9. 3(월) 총2매(본문2매)	
담당 부서	건설산업과 (건설기계)	담당자	• 과장 박병석, 사무관 조태영, 주무관 이종언 • ☎ (044) 201-3542, 3543
보도일시		2018년 9월 4일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 9.3.(월) 11:00 이후 보도 가능	

만트럭버스코리아(주)에서 제작·판매한 모델명 TGS 덤프트럭 리콜조치...4개모델 1,191대

- 국토교통부(장관 김현미)는 만트럭버스코리아(주)에서 제작·판매한 모델명 TGS 덤프트럭 1,191대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 만트럭버스코리아(주)에서 제작·판매한 TGS 37.480 8X4 BB 외 3개 형식의 1,191대는 냉각수 상부호스와 라디에이터 브라켓 고정볼트 마찰로 인한 냉각호스 손상으로 과도한 압력이 발생하여 냉각수가 엔진으로 유입되어 과열, 엔진헤드 파손 가능성이 발견되었다.
 - 해당차량은 9월 4일부터 만트럭버스코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 덤프트럭 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 덤프트럭 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
- 기타 궁금한 사항은 만트럭버스코리아(주)(080-661-1472)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.


□ 한편, 국토교통부는 건설기계의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 제작결함정보를 수집·분석하는 건설기계 리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 덤프트럭

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
덤프트럭(TGS 37.480. 8X4 BB)	냉각 모듈 힌지 서포트의 육각볼트	2014.11.04 ~ 2016.10.06	802 대
덤프트럭(TGS 37.500. 8X4 BB)		2016.10.04 ~ 2017.07.20	318 대
덤프트럭(TGS 41.480. 8X4 BB)		2014.11.11 ~ 2016.08.26	60 대
덤프트럭(TGS 41.500. 8X4 BB)		2016.10.05 ~ 2017.03.09	11 대
합 계			1,191 대

※ <참고 2> 리콜 대상 덤프트럭 이미지



 <p>공공누리 공공저작물 자유이용허락</p>	<p>이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건설산업과 조태영 사무관 (☎044-201-3542)에게 연락주시기 바랍니다.</p>
--	--