

 국토교통부		보도참고자료	
		배포일시	2018. 10. 07.(일)/ 총 3매 (본문 2, 붙임 1)
담당 부서	도로운영과	담당자	· 과장 이정기, 사무관 김정환, 주무관 이근복 · ☎ (044) 201-3909, 3912, 3915
	부산지방국토관리청 도로공사1과	담당자	· 도로공사1과장 박병찬, 주무관 박지영 · ☎ (051) 660-1120, 1123
보도일시		배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	

경북 경주~감포 일부구간 비탈면 붕괴에 따른 교통 통제 -국도4호선 한수원 진입로 부근 비탈면 붕괴에 따라 합동점검 실시-

- 국토교통부(장관 김현미)는 “제25호 태풍 콩레이로 인하여 10월 7일 03시경 국도4호선 한국수력원자력 본사 진입로 부근, 비탈면이 붕괴되어 합동 안전점검 및 복구작업 계획을 수립 중이다.”라고 밝혔다.
- 본 수해사고는 경북 경주시 양북면 장항리에 위치한 길이 150m, 높이 50m 비탈면이 붕괴된 사고로서,
 - 제25호 태풍 ‘콩레이’가 지나간 지난 6일 20시 15분경 토암산 터널 관리사무소 직원이 순찰 중 가로등 변위와 도로포장 융기현상을 발견한 이후, 20시 40분에 차량통제를 시작하였다.
 - 이후, 7일 오전 03시경 비탈면이 붕괴되어 현재까지 진행 중이다.
- 이번 사고는 비탈면 붕괴 징후를 사전에 확인하고 교통을 통제함에 따라 다행히 인명피해는 없는 것으로 확인되었으며,
 - 현재 국도4호선 장항교차로~안동교차로 2.5km 양방향 구간을 교통 통제하여, 기존국도를 추가 500m를 우회하여 통행하도록 조치하였다.
- 국토교통부 관계자는 “7일 13시경 시설안전공단 등 유관기관과 현장 합동점검을 실시하여 복구계획을 수립 중에 있다.”고 하면서
 - 아울러, “부산국토관리청장을 단장으로 하는 사고대책반을 구성하였고, 안전진단과 복구계획을 수립하여 조속히 복구하겠다.”고 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토부 김정한
사무관(☎ 04-201-3912), 부산지방국토관리청 도로공사1과 박지영 주무관(☎
051-660-1123)에게 연락주시기 바랍니다.

참 고

교통통제에 따른 우회도로



내 용

위 치 도



내 용

우 회 도 로