

 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		
	<b>배포일시</b>	<b>2022. 3. 30.(수)</b> / 총 10매(본문4, 참고6)	
<b>담당 부서</b>	<b>자동차정책과</b>	<b>담당자</b> • 과장 배석주, 사무관 허철혁, 심형석, 박근성 주무관 이정순, 황우관, 최자영 (☎ (044) 201-3919, 4996, 3843, 3837, 3844, 4999)	
<b>보 도 일 시</b>		2022년 3월 31일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통산·방송·인터넷은 3. 31.(목) 06:00 이후 보도 가능	

## 르노삼성 · 비엠더블유 · 현대 · 기아 등 시정조치(리콜) - 총 8개사 65개 차종 23,794대 -

- 국토교통부(장관 노형욱)는 르노삼성자동차(주), 비엠더블유코리아(주), 현대자동차(주), 기아(주), (주)에프엠케이, 메르세데스벤츠코리아(주), 대전기계공업(주), (주)바이크코리아에서 제작 또는 수입·판매한 총 65개 차종 23,794대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 르노삼성자동차(주)에서 제작, 판매한 QM6 9,189대는 연료공급 호스 체결 불량으로 주행 중 호스가 분리되어 연료가 누유되고, 이로 인해 주행 중 시동이 꺼지거나 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 3월 31일부터 르노삼성자동차(주) 직영 서비스점 및 협력 정비점에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 둘째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 BMW 520d 등 32개 차종 6,028대는 엔진 제어장치의 진단 소프트웨어 오류로 엔진 경고등이 점등되고 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **3월 31일부터** 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 셋째, **기아(주)**에서 제작, 판매한 **K5 하이브리드 등 2개 차종 4,760대**는 엔진 내부의 일부 부품 마모 등 손상으로 인해 간헐적으로 주행 중 시동이 꺼지거나 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- **현대자동차·기아(주)**에서 제작, 판매한 **아반떼 등 8개 차종 2,878대**는 앞좌석 안전띠 조절장치의 일부 부품이 이탈되고, 이로 인해 충돌 시 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- K5 하이브리드 등 2개 차종은 **3월 31일부터**, 아반떼 등 8개 차종은 **4월 1일부터** 현대자동차(주) 직영 서비스센터와 블루핸즈 또는 기아(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.
- 넷째, **(주)에프엠케이**에서 수입, 판매한 **페라리 488 Spider 등 6개 차종 428대**는 브레이크 오일 리저버탱크 캡의 공기통로 불량으로 탱크 내부에 진공이 형성되고, 이로 인해 정상적으로 제동이 되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 **3월 28일부터** 전국 (주)에프엠케이 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다
- 다섯째, **메르세데스벤츠코리아(주)**에서 수입, 판매한 **GLE 450 4MATIC 등 12개 차종 58대**는 연료 레일과 인젝터 사이에 가공 잔여물이 유입된 상태로 조립되어 잔여물에 의해 실링이 손상되고, 이로 인해 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **3월 25일부터** 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(부품 교체)를 진행하고 있다.
  
- 여섯째, **대전기계공업(주)**에서 수입, 판매한 **가와사키 W800 등 3개 이륜 차종 399대**는 경음기의 전기배선 단자의 내구성 부족으로 주행 중 진동에 의해 전기배선 단자가 파손되어 경음기가 작동되지 않고, 이로 인해 타 차량에 위험 경고를 할 수 없어 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  
- 해당 차량은 **3월 28일부터** 대전기계공업(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
  
- 마지막으로, **(주)바이크코리아**서 수입, 판매한 **TRIDENT 660 이륜 차종 54대**는 사이드 스탠드 강도 부족으로 주차 시 차량의 무게로 인해 사이드 스탠드가 휘어지고, 이로 인해 차량이 전도되어 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  
- 해당 차량은 **3월 25일부터** 전국 (주)바이크코리아 공식서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 진행하고 있다.
  
- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리한 경우\***에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상을 신청할 수 있다.**
  
- \* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 르노삼성자동차(☎ 080-300-3000), 비엠더블유코리아(☎ 080-269-5005), 현대자동차(☎ 080-600-6000), 기아(☎ 080-200-2000), (주)에프엠케이(☎ 02-3433-0880), 메르세데스벤츠코리아(☎ 080-001-1886), 대전기계공업(☎ 02-929-7777), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 허철혁 사무관(☎ 044-201-3919), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996), 박균성 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

# 참 고

# 리콜 대상 자동차

르노삼성자동차(주)

대상 자동차(QM6)	결함장치(연료공급호스 및 파이프 어셈블리)
	 <p style="text-align: right;">[연료공급호스]</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
QM6(J3N20-VZ)	연료공급호스 및 파이프 어셈블리	'20.03.03. ~ '20.07.31.	9,189
<b>합 계</b>			<b>9,189</b>

비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(BMW 520d)	결함장치(엔진 제어장치 진단 소프트웨어)
	 <p style="text-align: right;">[엔진제어장치]</p>



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 320d	엔진제어장치 진단 소프트웨어	'18.11.12. ~ '21.06.24.	719
BMW 320d Touring		'20.03.10. ~ '21.06.08.	97
BMW 320d xDrive		'18.11.12. ~ '21.06.14.	165
BMW 420d Coupe		'20.08.21. ~ '20.12.04.	13
BMW 520d		'16.11.29. ~ '18.06.12.	843

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
BMW 520d Luxury	엔진 제어장치 진단 소프트웨어	'18.06.26. ~ '20.06.30.	598
BMW 520d xDrive		'16.11.29. ~ '18.06.13.	506
BMW 520d xDrive Luxury		'18.06.26. ~ '20.06.29.	310
BMW 523d		'20.10.06. ~ '21.11.18.	13
BMW 523d		'20.08.25. ~ '21.02.22.	4
BMW 530d		'17.01.24. ~ '18.05.30.	41
BMW 620d		'20.08.27. ~ '21.12.17.	12
BMW 620d xDrive		'20.08.28. ~ '21.12.10.	10
BMW 620d Luxury		'18.06.26. ~ '20.06.29.	231
BMW 620d xDrive Luxury		'18.07.25. ~ '20.06.26.	91
BMW 630d xDrive		'17.09.06. ~ '20.03.06.	47
BMW 730d xDrive		'15.07.07. ~ '18.06.13. '19.02.14. ~ '20.06.23.	97 57
BMW 730Ld xDrive		'15.07.16. ~ '19.02.08. '15.07.16. ~ '19.02.08.	225 121
BMW 740d xDrive		'16.01.28. ~ '19.01.30. '19.04.30. ~ '20.06.29.	45 29
BMW 740Ld xDrive		'15.12.18. ~ '18.06.18. '19.03.08. ~ '19.07.25.	30 12
BMW 840d xDrive Gran Coupe Excellence		'19.07.05. ~ '20.07.29.	7
BMW X3 xDrive20d		'21.08.30. ~ '22.01.06.	4
BMW X3 xDrive20d M Sport Package		'17.09.06. ~ '19.03.23. '19.04.05. ~ '21.07.24.	151 320
BMW X3 xDrive30d M Sport Package		'17.09.07. ~ '20.06.24.	28
BMW X4 M40d		'18.06.27. ~ '19.11.01.	11
BMW X4 xDrive20d		'21.08.29. ~ '22.01.11.	19
BMW X4 xDrive20d M Sport Package		'21.08.29. ~ '22.01.11.	473
BMW X4 xDrive20d xLine		'18.06.16. ~ '19.03.24.	44
BMW X4 xDrive30d xLine		'18.08.07. ~ '19.12.13.	11
BMW X5 xDrive30d xLine		'18.08.20. ~ '20.07.29.	336
BMW X5 xDrive30d xLine		'19.08.22. ~ '20.07.30.	172
BMW X7 xDrive30d Design Pure Excellence		'18.12.21. ~ '20.07.28.	136
<b>합 계</b>			<b>6,028</b>

□ 현대자동차·기아(주)

대상 자동차(K5 하이브리드)	결함장치(엔진)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K5 하이브리드(JF HEV)	엔진	'16.06.28. ~ '18.05.04.	4,717
K5 플러그인하이브리드(JF PHEV)		'16.06.27. ~ '18.06.15.	43
합 계			4,760

대상 자동차(아반떼)	결함장치(앞좌석 안전띠 조절장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아반떼(CN7)	앞좌석 안전띠 조절장치	'21.07.05. ~ '21.08.10.	258
아반떼 하이브리드(CN7 HEV)		'21.07.05. ~ '21.07.09.	42
그랜저(IG)		'21.07.03. ~ '21.08.27.	789
그랜저 하이브리드(IG HEV)		'21.07.03. ~ '21.08.27.	456
싼타페(TM)		'21.07.03. ~ '21.10.27.	271
싼타페 하이브리드(TM HEV)		'21.07.03. ~ '21.10.27.	117
쏘렌토(MQ4)		'21.07.05. ~ '21.08.17.	560



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쏘렌토 하이브리드 (MQ4 HEV)		'21.07.05. ~ '21.07.13.	385
합 계			2,878

(주)에프엠케이

대상 자동차(페라리 488 Spider)	결함장치(브레이크 오일 리저버탱크 캡)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
페라리 458 이탈리아	브레이크 오일 리저버탱크 캡	'10.05.27. ~ '14.08.29.	81
페라리 458 Spider		'12.02.15. ~ '14.09.13.	64
페라리 458 Speciale		'14.02.25. ~ '15.09.09.	26
페라리 458 Speciale A		'15.04.21. ~ '15.07.21.	4
페라리 488 GTB		'15.10.30. ~ '18.05.08.	84
페라리 488 Spider		'16.01.25. ~ '19.06.01.	169
합 계			428

메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(GLE 450 4MATIC)	결함장치(연료레일)
	



차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
GLE 450 4MATIC	연료레일	'19.06.04. ~ '19.10.23.	15
C 200		'20.02.27.	1
E 300		'19.01.31. ~ '19.09.24.	8
E 300 4MATIC		'19.04.23. ~ '20.02.20.	11
E 300 e		'19.04.15. ~ '19.04.24.	12
E 450 4MATIC		'20.02.17. ~ '20.02.17.	2
S 560 4MATIC		'19.05.07. ~ '19.05.07.	2
MAYBACH S 560 4MATIC		'19.05.03.	1
GLC 300 4MATIC Coupe		'19.04.25. ~ '19.04.26.	3
GLC 300 4MATIC		'19.04.26.	1
GLC 350 e 4MATIC		'18.11.02.	1
AMG GT 43 4MATIC+		'19.05.03.	1
합 계			58

□ 대전기계공업(주)

대상 자동차(W800)	결함장치(경음기 전기배선 단자)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
W800	경음기 전기배선 단자	'19.02.21. ~ '22.02.10.	345
W800 STREET		'19.02.21. ~ '22.02.10.	40
W800 CAFE		'19.02.21. ~ '22.02.10.	14
합 계			399

□ (주)바이크코리아

대상 자동차(TRIDENT 660)	결함장치(사이드 스탠드)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
TRIDENT 660	사이드 스탠드	'21.03.01.~'21.05.15.	54
<b>합 계</b>			<b>54</b>

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음