
 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		 대한민국 대 전환 한국판뉴딜
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2022. 4. 27.(수) / 총 9매(본문4, 참고5)	
담당 부서	자동차정책과	담 당 자	<ul style="list-style-type: none"> • 과장 배석주, 사무관 심형석, 박균성 주무관 황우관, 최자영 (☎ (044) 201-4996, 3843, 3844, 4999)
보 도 일 시		2022년 4월 28일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 4. 27.(수) 11:00 이후 보도 가능	

벤츠 · 랜드로버 · 기아 · 벤틀리 · 피라인 시정조치(리콜) - 총 5개사 42개 차종 47,173대 -

- 국토교통부(장관 노형욱)는 메르세데스벤츠코리아(주), (주)재규어랜드로버코리아, 기아(주), 폭스바겐그룹코리아(주), (주)피라인모터스에서 제작 또는 수입·판매한 **총 42개 차종 47,173대**에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, **메르세데스벤츠코리아(주)**에서 수입, 판매한 ①E 250 등 25개 차종 30,991대는 조향핸들 핸즈 오프 감지시스템의 소프트웨어 오류로 첨단운전자지원시스템 사용 시 운전자가 조향핸들을 잡지 않음에도 경고 기능 등이 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되었고,
 - ②C 500 4MATIC 등 5개 차종 13대는 오버헤드 컨트롤 패널의 소프트웨어 오류로 저 전압 상황 발생 시 비상통신시스템(eCall)이 작동되지 않을 가능성이 확인되었으며,
 - ③E 450 4MATIC 등 6개 차종 7대(판매이전 포함)는 전조등 제어 장치의 소프트웨어 오류로 하향등이 정상적으로 작동되지 않는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 안전기준 부적합 사항에 대해서는 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

- 해당 차량은 **4월 29일부터** 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, (주)재규어랜드로버코리아에서 수입, 판매한 **디스커버리 스포츠 2.0D** 등 2개 차종 **12,128대**는 엔진오일 오염도 증가에 따라 엔진 오일펌프 내 부품 간 마찰 및 파손이 발생하고, 이로 인해 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 **5월 2일부터** (주)재규어랜드로버코리아 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 기아(주)에서 제작, 판매한 **K9 3,942대**는 전자제어 유압장치 (HECU*) 내부 합선으로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * ABS 브레이크장치, 차체자세제어장치 등 제어 기능이 통합된 전자제어 유압장치
- 해당 차량은 **5월 3일부터** 기아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선퓨즈 장착)를 받을 수 있다.
- 넷째, 폭스바겐그룹코리아(주)에서 수입, 판매한 **벤틀리 뉴 프라잉 스피어 5대**는 조수석 좌석안전띠 내 일부 부품의 불량으로 어린이 보호용 카시트를 조수석에 장착할 경우 제대로 고정이 되지 않아 사고 발생 시 탑승 어린이가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
- 해당 차량은 **5월 2일부터** 폭스바겐그룹코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 마지막으로, (주)피라인모터스에서 수입, 판매한 전기버스에 대해 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 자기인증적합조사 결과

①하이퍼스11L 전기버스 등 2개 차종 87대는 고전압전기장치 경고 표시 누락, ②하이퍼스11L 전기버스 82대는 비상탈출장치 미 설치 등 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.

○ 해당 차량은 5월 2일부터 (주)피라인모터스 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 수리 등)를 받을 수 있다.

□ 국토교통부는 최근 중저가로 수입되는 전기버스, 전기이륜차 등이 국내 자동차안전기준에 적합하지 않음에도 국내에 유통되는 등 자동차 안전 확보에 미흡한 사례가 증가하고 있어,

○ 국민 안전 및 소비자 보호 등을 위해 이러한 차종에 대해 자기인증 적합조사를 확대하는 등 안전에 대한 검증을 보다 면밀히 하고,

○ 안전기준 미흡, 제작결함 등이 확인되면 법령이 정한 바에 따라 결함조사, 시정조치, 과징금 부과 등 신속한 후속조치가 이루어질 수 있도록 할 계획임을 밝혔다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타사항은 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), (주)재규어랜드로버코리아(☎ 080-894-1000), 기아(주)(☎ 080-200-2000), 폭스바겐그룹코리아(주)(☎ 02-449-8338), (주)피라인모터스(☎ 02-2038-2407)로 문의할 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 심형석 사무관(☎ 044-201-4996), 박균성 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참 고

리콜 대상 자동차

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(E 250)	결함장치(조향핸들 핸즈 오프 감지시스템)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 300	조향핸들 핸즈 오프 감지시스템	'21.03.15. ~ '21.03.31.	4
C 200 4MATIC		'21.03.16. ~ '21.06.28.	6
E 220 D 4MATIC		'20.02.21. ~ '21.12.03.	961
E 250		'20.08.21. ~ '22.01.17.	16,420
E 300 e 4MATIC		'20.01.24. ~ '21.11.25.	3,590
E 450 4MATIC		'20.03.20. ~ '21.11.20.	1,310
E 350 4MATIC		'20.01.09. ~ '21.12.13.	2,607
AMG E 63 S 4MATIC+		'20.02.24.	1
S 350 D		'20.07.15. ~ '21.12.13.	1,474
S 400 D 4MATIC		'20.11.10. ~ '21.12.08.	1,156
S 450 4MATIC		'21.06.21. ~ '21.12.07.	886
S 500 4MATIC		'20.11.17. ~ '21.12.06.	1,582
S 580 4MATIC		'19.12.19. ~ '20.07.09.	2
Maybach S 580 4MATIC		'20.07.24. ~ '21.04.23.	4
Maybach S 680 4MATIC		'21.08.30. ~ '21.10.27.	2
E 450 4MATIC		'20.02.26. ~ '21.07.08.	445

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 450 4MATIC		'20.07.27. ~ '21.07.21.	413
CLS 300 d 4MATIC		'21.03.26. ~ '21.11.08.	42
AMG GT 43 4MATIC+		'20.12.14. ~ '21.04.13.	4
AMG GT 63 S 4MATIC+		'21.04.09. ~ '21.04.13.	2
EQS 350		'21.09.03. ~ '21.09.07.	2
EQS 450+		'20.10.22. ~ '22.02.23.	75
EQS 450 4MATIC		'21.10.25.	1
EQS 580 4MATIC		'21.01.19.	1
AMG EQS 53 4MATIC+		'21.07.14.	1
합 계			30,991

대상 자동차(C 200 4MATIC)	결함장치(오버헤드 컨트롤 패널)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
C 300	오버헤드 컨트롤 패널	'21.03.12. ~ '21.03.26.	3
C 200 4MATIC		'21.03.16. ~ '21.04.16.	4
S 400 D 4MATIC		'21.02.20.	1
S 500 4MATIC		'21.02.18. ~ '21.03.30.	2
EQS 450+		'21.03.15. ~ '21.03.30.	3
합 계			13

대상 자동차(E 450 4MATIC)	결함장치(전조등)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
E 220 d 4MATIC	전조등	'20.02.21.	1(미 판매)
E 250		'20.01.22.	1
E 450 4MATIC		'20.02.04.	1
E 450 4MATIC Coupe		'20.02.26. ~ '20.02.27.	1(미 판매) ¹
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+		'20.02.27.	1(미 판매)
E 450 4MATIC Convertible		'22.02.19.	1(미 판매)
합 계			7

(주)재규어랜드로버코리아

대상 자동차(디스커버리 스포츠 2.0D)	결함장치(엔진오일펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
디스커버리 스포츠 2.0D	엔진오일펌프	'15.05.20. ~ '17.07.28.	8,056
레인지로버 2.0D		'15.05.14. ~ '17.07.27.	4,072
합 계			12,128

□ 기아(주)

대상 자동차(K9)	결함장치(전자제어 유압장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
K9 (KH)	전자제어 유압장치	'14.11.10.~'17.12.29.	3,942
합 계			3,942

□ 폭스바겐그룹코리아(주)

대상 자동차(벤틀리 뉴 프라임스퍼)	결함장치(조수석 좌석안전띠)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
벤틀리 뉴 프라임스퍼	조수석 좌석안전띠	'20.12.14.~'21.10.05.	5
합 계			5

□ (주)피라인모터스

대상 자동차(하이퍼스11L 전기버스)	결함장치(고전원전기장치 경고표시)
	 <p>고전원전기장치 경고표시 누락</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
하이퍼스11L 전기버스	고전원전기장치 경고표시	'19.09.15. ~ '21.03.03.	82
하이퍼스H 전기버스		'18.12.20. ~ '20.03.10.	5
합 계			87

대상 자동차(하이퍼스11L 전기버스)	결함장치(비상탈출장치)
	 <p>비상탈출장치 미설치</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
하이퍼스11L 전기버스	비상탈출장치	'19.09.15. ~ '21.03.03.	82
합 계			82

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음