

배포 일시	2022. 10. 13.(목)		
담당 부서	자동차정책관	책임자	과 장 심지영 (044-201-3835)
	자동차정책과	담당자	사무관 박군성 (044-201-3843)
	자동차안전팀		사무관 허철혁 (044-201-4996)
보도일시	2022년 10월 14일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 10. 14.(금) 06:00 이후 보도 가능		

포르쉐 · 비엠더블유 · 포드 등 자발적 시정조치(리콜) - 총 6개사 23개 차종 6,586대 -

- 국토교통부(장관 원희룡)는 포르쉐코리아(주), 비엠더블유코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 메르세데스벤츠코리아(주), 스카니아코리아그룹(주), 화창상시(주)에서 수입·판매한 총 23개 차종 6,586대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 포르쉐코리아(주)에서 제작, 판매한 911 등 5개 차종 3,914대(판매이전 포함)는 계기판 소프트웨어의 오류로 제동장치 고장 자동표시 식별부호가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정물 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 10월 11일부터 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
- 둘째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 530e iPerformance Luxury 등 5개 차종 1,864대는 스타터 모터 내 전원을 공급 및 차단하는 부품의 내구성 부족에 의한 파손으로 스타터 모터에 전원 공급이 차단되지 않고, 이로 인한 과열로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 10월 13일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 셋째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 ①브롱코 342대(판매 이전 포함)는 앞면 창유리의 부착 불량으로 특정 속도(시속 48km) 이하에서 충돌 시 창유리가 50% 이상 이탈되고,
 - ②익스플로러 등 2개 차종 36대(판매이전 포함)는 엔진 측면 프레임의 강성 부족으로 충돌 시 탑승자가 상해를 입거나 엔진룸에서 연료가 누유 되는 안전기준 부적합 사항이 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
- 해당 차량은 10월 18일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(창유리 재부착 등)를 받을 수 있다.
- 넷째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 스프린터 179대는 뒷바퀴 브레이크 캘리퍼 내 피스톤과 모터의 밀봉이 제대로 되지 않아 브레이크 오일이 누유 되고, 이로 인해 제동 성능이 저하되어 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 10월 7일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 다섯째, 스카니아그룹코리아(주)에서 수입, 판매한 카고트럭 등 2개 차종 55대는 타이로드* 가공 불량으로 타이로드 끝부분 연결부가 느슨해져 분리되고, 이로 인해 조향이 제대로 되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 조향장치와 바퀴를 연결하는 봉으로 조향 시 바퀴를 좌우로 움직이게 하는 부품
- 해당 차량은 10월 11일부터 스카니아그룹코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

- 마지막으로, 화창상사(주)에서 수입, 판매한 인디언 CHIEF CLASSIC 등 7개 이륜 차종 196대는 차량 제어 장치와 커넥터 간의 접촉 불량으로 주행 중 전조등 및 안개등이 점등되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 10월 7일부터 화창상사(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 진행하고 있다.

- 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
 - * 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 스카니아그룹코리아(주)(☎ 1588-6575), 화창상사(주)(☎ 02-794-6111)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

참 고

리콜 대상 자동차

포르쉐 코리아(주)

대상 자동차(911)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	

차명(형식)	결 함장 치	제 작일 자	대 상대 수
파나메라	계기판 소프트웨어	'20.07.06. ~ '21.11.18.	612 1(미 판매)
카이엔		'21.07.22. ~ '21.11.22.	3 1(미 판매)
마칸		'21.05.25. ~ '21.12.20.	285 9(미 판매)
911		'19.05.23. ~ '21.10.29.	2,042 1(미 판매)
718		'20.03.09. ~ '22.07.28.	888 72(미 판매)
합 계			3,914

비엠더블유코리아(주)



대상 자동차(530e iPerformance Luxury)	결함장치(스타터 모터)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
330e iPerformance	스타터 모터	'16.03.11. ~ '18.07.16.	92
530e		'18.04.24.	1
530e iPerformance Luxury		'19.06.13. ~ '20.06.30.	1,641
740e iPerformance		'16.07.28. ~ '19.01.31.	128
740Le xDrive iPerformance		'17.09.28. ~ '17.10.05.	2
합 계			1,864

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(브랜드)	결함장치(앞면 창유리)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
브롱코	앞면 창유리	'22.01.12. ~ '22.04.12.	340 2(미판매)
합 계			342

대상 자동차(익스플로러)	결함장치(엔진 측면 프레임)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
에비에이터	엔진 측면 프레임	'22.04.16. ~ '22.04.25.	5(미 판매) ¹
익스플로러		'22.04.06. ~ '22.05.01.	28(미 판매) ²
합 계			36

메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(스프린터)	결함장치(뒷바퀴 브레이크 캘리퍼)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
스프린터	뒷바퀴 브레이크 캘리퍼	'18.08.09. ~ '20.12.16.	179
합 계			179

스카니아그룹코리아(주)

대상 자동차(카고트럭)	결함장치(타이로드)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
카고트럭(P 280 B4x2NA) (S 540 B10x4*6NA) (R 450 B8x4*4NA) (R 500 B10x4*6NA) (G 500 B8x4*4NA) (G 450 B8x4*4NA) (G 450 B10x4*6NA) (P 360 B6x2*4NA)	타이로드	'21.02.17. ~ '21.03.22. '21.02.24. ~ '21.02.25. '21.02.16. ~ '21.02.17. '21.02.15. ~ '21.02.16. '21.02.15. ~ '21.03.16. '21.03.17. '21.03.16. '21.04.01.	12 4 3 3 3 1 1 1
트랙터(R 500 A6x2NA) (R 450 A6x2NA)		'21.02.24. ~ '21.04.13. '21.04.12.	25 2
합 계			55

화창상사(주)

대상 자동차(인디언 CHIEF CLASSIC)	결함장치(차량 제어 장치)
	 [차량제어장치]  [커넥터] 

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
인디언 CHIEF CLASSIC	차량 제어 장치	'14.12.04. ~ '15.05.06.	5
인디언 CHIEF VINTAGE		'14.10.27. ~ '19.06.04.	104
인디언 CHIEFTAIN		'14.08.22. ~ '17.07.20.	14
인디언 CHIEFTAIN DARK HORSE		'16.08.17. ~ '18.02.02.	6
인디언 CHIEFTAIN LIMITED		'17.05.31. ~ '17.06.29.	2
인디언 SPRINGFIELD		'16.04.07. ~ '19.05.07.	47
인디언 SPRINGFIELD DARK HORSE		'17.10.27. ~ '19.05.07.	18
합 계			196

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음