

배포 일시	2022. 12. 28.(수)		
담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과 자동차안전팀	책임자	과 장 김은정 (044-201-3835)
		담당자	사무관 박균성 (044-201-3843)
			사무관 허철혁 (044-201-3919)
보도일시	2022년 12월 29일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12. 29.(목) 06:00 이후 보도 가능		

## 비엠더블유·현대·스텔란티스 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 15개 차종 8,482대 -

- 국토교통부(장관 원희룡)는 비엠더블유코리아(주), 현대자동차(주), 스텔란티스 코리아(주), 폭스바겐그룹코리아(주), 다임러트럭코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 15개 차종 8,482대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매한 i4 eDrive40 등 7개 차종 5,586대(판매이전 포함)는 배터리 관리장치 소프트웨어의 오류로 배터리 상태 진단을 간헐적으로 잘못하여 배터리 충전 중단 또는 배터리 전원공급 차단을 일으키고, 이로 인해 주행 중 차량이 서서히 멈춰 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 12월 26일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.
- 둘째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 제네시스 GV70 1,522대는 발전기(알터네이터) 내 양극 단자 너트의 체결 불량에 따른 전기 과열로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 2023년 1월 3일부터 현대자동차(주) 하이테크센터 및 블루핸즈에서 각각 무상으로 수리(점검 후 수리 등)를 받을 수 있다.

- 셋째, 스텔란티스코리아(주)에서 수입, 판매한 ①**짚그랜드체로키 453대**는 브레이크 잠김 방지(ABS) 제어장치의 회로기판 불량으로 브레이크 페달을 밟지 않아도 주차 브레이크(P)상태에서 기어 변속이 가능하여 사고가 발생할 가능성이 확인되었고,
  - ②**짚 랭글러 PHEV 90대**는 규격에 맞지 않는 고전압 배터리 퓨즈 고정 볼트의 장착으로 퓨즈 내 저항값이 상승하여 퓨즈가 손상되고, 이로 인해 고전압 배터리에서 전원공급이 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 또한 ③**짚 랭글러 PHEV 441대**는 변속기 제어장치의 소프트웨어 설계 오류로 하이브리드 제어장치와 엔진 제어장치 간 통신이 제대로 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - **짚 그랜드 체로키 453대 및 짚 랭글러 PHEV 90대**는 2023년 1월 2일부터, **짚 랭글러 PHEV 441대**는 2023년 1월 9일부터 스텔란티스코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 및 소프트웨어 업데이트 등)를 받을 수 있다.
- 넷째, 폭스바겐그룹코리아(주)에서 수입, 판매한 **Q8 55 TFSI qu. Premium 등 2개 차종 369대**는 연료펌프 내 부품(임펠러)의 내구성 부족에 의한 파손으로 연료공급이 제대로 되지 않고, 이로 인해 시동이 꺼질 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 **12월 23일부터** 폭스바겐그룹코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 마지막으로, 다임러트럭코리아(주)에서 수입, 판매한 **악트로스 등 2개 차종 21대**는 가속페달 회로기판의 설계 오류로 특정상황(회로기판 내 전압 상승)에서 회로기판 내 부품(다이오드)이 파손되고, 이로 인해 운전자가 가속페달을 밟더라도 차량이 가속되지 않아 안전에 지장을 줄 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 12월 26일부터 다임러트럭코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작사들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000), 현대자동차(주) (☎ 080-200-6000), 스텔란티스코리아(주)(☎ 080-365-2470), 폭스바겐그룹 코리아(주)(☎ 080-767-2834), 다임러트럭코리아(주)(☎ 080-365-8255)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

## 참 고

## 리콜 대상 자동차

비엠더블유코리아(주)

대상 자동차(i4 eDrive40)	결함장치(배터리 관리장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
i4 eDrive40	배터리 관리장치 소프트웨어	'21.11.23. ~ '22.10.24.	486 1,836(미판매)
i4 M50		'21.11.22. ~ '22.10.24.	105 280(미판매)
i7 xDrive60		'22.02.15. ~ '22.09.08.	42 11(미판매)
iX M60		'22.03.29. ~ '22.05.16.	1 24(미판매)
iX xDrive40		'21.08.02. ~ '21.11.18.	170(미판매)
iX xDrive50		'20.09.01. ~ '22.10.28.	189 246(미판매)
iX3 M Sport		'21.05.11. ~ '22.11.02.	274 1,922(미판매)
<b>합 계</b>			<b>5,586</b>

현대자동차(주)

대상 자동차(제네시스 GV70)	결함장치(발전기(알터네이터))
	 <p>[알터네이터 B+너트]</p> <p>[B+단자 및 너트]</p>

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
제네시스 GV70(JK)	발전기(알터네이터)	'22.08.30. ~ '22.10.28.	1,522
합 계			1,522

□ 스텔란티스코리아(주)

대상 자동차(짚 그랜드 체로키)	결함장치(ABS 제어장치 회로기판)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚 그랜드 체로키	ABS 제어장치 회로기판	'18.09.17. ~ '19.02.09.	453
합 계			453

짚 랭글러 PHEV	결함장치(고전압 배터리 퓨즈 고정볼트)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
짚 랭글러 PHEV	고전압 배터리 퓨즈 고정볼트	'22.01.25. ~ '22.05.18.	90
합 계			90

쥘 랭글러 PHEV	결함장치(변속기 제어장치 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
쥘 랭글러 PHEV	변속기 제어장치 소프트웨어	'20.09.22. ~ '22.08.12.	441
합 계			441

폭스바겐 그룹코리아(주)

대상 자동차(Q8 55 TFSI qu. Premium)	결함장치(연료펌프)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
Q7 55 TFSI qu. Premium	연료펌프	'20.09.23. ~ '21.01.22.	97
Q8 55 TFSI qu. Premium		'20.09.17. ~ '21.01.13.	272
합 계			369

□ 다임러트럭코리아(주)

대상 자동차(악트로스)	결함장치(가속페달 회로기판)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
아록스(2130L) (2848L) (4151L)	가속페달 회로기판	'21.11.19. ~ '21.12.09. '21.11.03. ~ '21.11.19. '21.11.11.	2 4 1
악트로스(2646LS) (2651LS) (2653LS)		'21.11.29. ~ '21.12.02. '21.11.22. ~ '21.12.02. '21.11.26.	2 8 4
<b>합 계</b>			<b>21</b>

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음