

보도시점 : 2023. 4. 6.(목) 06:00 이후(4.6.(목) 석간) / 배포 : 2023. 4. 5.(수)

## 포르쉐·혼다 등 자발적 시정조치(리콜)

- 총 5개사 11개 차종 23,986대 자발적 시정조치
- 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 리콜대상 여부 확인 가능

- 국토교통부(장관 원희룡)는 포르쉐코리아(주), 혼다코리아(주), 메르세데스벤츠코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), (주)바이크코리아에서 수입·판매한 총 11개 차종 23,986대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매한 **카이엔** 등 2개 차종 14,759대는 계기판 소프트웨어의 오류로 제동장치 고장 자동표시 식별부호가 안전기준에 부적합한 것으로 확인되어 우선 수입사에서 자발적으로 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
  - 해당 차량은 4월 14일부터 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 둘째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 **ACCORD HEV** 등 3개 차종 5,047대는 좌석안전띠 버클 체결부 불량으로 잠금해제 버튼이 원활하게 작동되지 않고, 이로 인해 좌석안전띠 체결이 제대로 되지 않아 충돌 사고 시 탑승자가 상해를 입을 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.
  - 해당 차량은 4월 10일부터 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 셋째, 메르세데스벤츠코리아(주)에서 수입, 판매한 **Mercedes-AMG G 63** 등 3개 차종 3,901대는 앞 브레이크 배선 묶음이 보조 오일 쿨러와 마찰을 일으켜 손상되고, 이로 인해 바퀴잠김방지식 제동장치(ABS) 등이 제대로

작동되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 4월 7일부터 메르세데스벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ 넷째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 레인저 와일드트랙 137대(판매이전 포함)는 계기판 소프트웨어 설정 오류로 후측방 사각지대 경고 시스템 고장 시 고장 신호가 표시되지 않고, 이로 인해 차선변경 시 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 4월 14일부터 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.

□ 마지막으로, 주바이크코리아에서 수입, 판매한 트라이엄프 Bonneville T120 Black 등 2개 이륜 차종 142대(판매이전 포함)는 앞 브레이크 진동 감쇄 장치의 내구성 부족에 의한 균열로 브레이크 디스크를 고정하는 볼트가 진동에 의해 풀려서 이탈되고, 이로 인해 브레이크가 작동되지 않아 사고가 발생할 가능성이 확인되어 자발적으로 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 4월 18일부터 주바이크코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 각 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 포르쉐코리아(주)(☎ 080-8100-911), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 메르세데스벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 포드세일즈

서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), (주)바이크코리아(☎ 02-479-1902)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(PC [www.car.go.kr](http://www.car.go.kr), 모바일 [m.car.go.kr](http://m.car.go.kr), 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

담당 부서	모빌리티자동차국 자동차정책과	책임자	과 장	김은정 (044-201-3817)
		담당자	사무관	박균성 (044-201-3843)
			사무관	박정근 (044-201-4996)



# 참 고

# 리콜 대상 자동차

포르쉐코리아(주)

대상 자동차(카이엔)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
파나메라(97A, 97B)	계기판 소프트웨어	'16.09.27. ~ '21.11.18.	5,196
카이엔(9YA, 9YB)		'17.11.10. ~ '21.11.22.	9,563
합 계			14,759

혼다코리아(주)

대상 자동차(ACCORD HEV)	결함장치(좌석안전띠 버클)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
ODYSSEY(RL6)	좌석안전띠 버클	'18.03.06. ~ '18.09.26.	774
ACCORD(CV1) (CV2)		'18.02.20. ~ '18.09.26. '18.03.28. ~ '18.09.28.	1,163 890
ACCORD HEV(CV3)		'18.05.02. ~ '18.10.08.	2,220
합 계			5,047

□ 메르세데스벤츠코리아(주)

대상 자동차(Mercedes-AMG G 63)	결함장치(앞 브레이크 배선 묶음)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
G 500	앞 브레이크 배선 묶음	'18.06.02. ~ '19.04.26.	15
Mercedes-AMG G 63		'18.07.09. ~ '22.04.06.	3,623
G 400 d		'19.09.17. ~ '22.02.28.	263
<b>합 계</b>			<b>3,901</b>

□ 포드세일즈서비스코리아(유)

대상 자동차(레인저 와일드트랙)	결함장치(계기판 소프트웨어)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
레인저 와일드트랙	계기판 소프트웨어	'22.10.17. ~ '23.02.02.	67 70(미판매)
<b>합 계</b>			<b>137</b>

□ (주)바이크코리아

대상 자동차(트라이엠프 Bonneville T120 Black)	결함장치(앞 브레이크 진동 감쇄 장치)
	

차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
트라이엠프 Bonneville T120	앞 브레이크 진동 감쇄 장치	'22.05.31. ~ '23.01.28.	30 <sup>30</sup> 37(미판매)
트라이엠프 Bonneville T120 Black		'22.05.26. ~ '23.01.27.	41 <sup>41</sup> 34(미판매)
<b>합 계</b>			<b>142</b>

※ 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음