미호천 인산지구 하천정비사업 실시설계 주 민 실 명 회

2021.09



Contents

01 과업의개요

02 실시설계

03 과업추진현황

01. 과업의개요





🚻 과업개요

🕖 과업목적

● 국가하천인 미호천의 농토 및 인가를 홍수피해로부터 사전에 예방하고 효율적인 하천관리, 이용, 보존 및 항구적인 치수 안정성을 확보하기 위해 기수립된 하천기본계획에 부합하도록 실시설계를 추진하여 공사시행에 필요한 제반사항을 제공하는데 목적이 있음.

과업의 범위

하천 명	하천등급	연장	구 간	비고
미호천	국가하천	7.870km	충청북도 진천군 이월면, 문백면, 초평면 일원	-


) 과업의 내용

과 업 내 용		과 일	업 량	비고		
		단위 수 량		의 <u>기</u>		
	축제	m	928	• 축제 1개소		
하천개수	보축	m	3,486	• 보축 6개소		
	계	m	4,414	• 배수구조물 14개소		
구조물	교량	개소	4	• 오갑교, 중석교, 가산교, 가산1교		
十二五五	보	개소	1	• 어미지들취수보		

) 과업기간 및 수행사

- 🏓 기 간 : 2020년 11월 20일 ~ 2022년 11월 09일(절대공기 720일)
- ㈜유신(55%), 케이에스엠기술㈜(35%), 동남이엔씨㈜(10%)㈜유원엔지니어링(측량분담), ㈜지앤비이앤씨(토질분담)

🔡 과업 위치도



02. 실시설계





💶 미호천 인산지구 사업지구 현황

- 현황 및 특징 계획홍수량에 따른 둑마루 폭 및 여유고 부족으로 제방 보축 필요
 - 축제(오갑) 및 보축6개 지구는 제외지 비탈면 유실 및 비탈면 보호공 미설치
- 실시설계(안) 보축지구의 제방의 안정성을 확보를 위해 보축 1.3.5.6지구 비탈면 보호공 설치
 - 축제(오갑) 및 보축 2,4지구는 수충부 구간으로 강성호안을 적용하는 것이 적절함.







🏪 인산지구(보축) 제방계획





구분"	계획홍수량	홍수위		드 단		
	(m³/sec)	(EL.m)	기준	현황	과부족	υμ
보축1지구	1,823	55.21~55.29	1.0	0.09~0.87	-0.91~-0.13	
보축2지구	1,823	55.65~56.35	1.0	0.27~0.79	-0.73~-0.21	
보축3지구	1,390	56.37~56.51	1.0	0.56	-0.44	

현 황

- 기성제 구간으로 현 제방사면은 1:2내외이며, 식생활착이 양호함.
- **현재 제내지는 대부분이 농경지와 비닐하우스가 산재해 있음.**
- 일부 제내지 용배수로 위치하고 있음.
- 제방 둑마루는 콘크리트 포장이 되어 있고 호안은 없거나 미정비 상태임.
- **화도는 일부 퇴적구간을 제외하고는 단단면 형상임.**


설계 개요 및 방향

- 기준여유고(1.0m)대비 여유고 부족과 천단폭 및 사면경사 역시 기준에 미달하는 구간으로 기성제 보축 계획을 수립하여 치수 안정성 확보.
- 금회 측량 확인 후 여유고 및 천단폭 부족 구간에 대해 면밀히 검토하여 치수적으로 안전한 계획 수립.

🕥 대전지방국토관리청



🖥 인산지구(보축) 제방계획





구분```	계획홍수량	홍수위		비고		
	(m³/sec)	(EL.m)	기준	현황	과부족	пιπ
보축4지구	1,390	56.94~57.46	1.0	1.00	ı	
보축5지구	1,390	57.80~58.15	1.0	0.57	-0.43	
보축6지구	1,390	58.48~58.78	1.0	-0.01	-1.01	

현 황

- **■** 기성제 구간으로 현 제방사면은 1:2내외이며, 식생활착이 양호함.
- **현재 제내지는 대부분이 농경지와 비닐하우스가 산재해 있음.**
- 일부 제내지 용배수로 위치하고 있음.
- ▲ 제방 둑마루는 콘크리트 포장이 되어 있고 호안은 없거나 미정비 상태임.
- **화도는 일부 퇴적구간을 제외하고는 단단면 형상임.**

설계 개요 및 방향

- 기준여유고(1.0m)대비 여유고 부족과 천단폭 및 사면경사 역시 기준에 미달하는 구간으로 기성제 보축 계획을 수립하여 치수 안정성 확보.
- 금회 측량 확인 후 여유고 및 천단폭 부족 구간에 대해 면밀히 검토하여 치수적으로 안전한 계획 수립.

🕥 대전지방국토관리청





!!! 인산지구(보축) 제방단면검토

구 분	기본계획 표준단면도									
표준단면	독마루목 0.5m 4.0m 0.5m 한청도다진 1.30 이유고 1.0m 기학중수위 교실전 4.1mg (1.1mg (1.	변화 40m 0.5m 중절보다원 1/30 여유고 1.0m 기회용수위 성보 #345 전 1/30 여유고 1.0m 기회용수위 강성모안 작용								
단면개요	 금회 보축구간은 기성제 구간이나 대부분 호안이 미설치된 구간으로 제외측 사면의 호안 계획을 포함한 보축계획 수립. 제내외지 비탈경사는 기본계획 및 하천설계기준에 준하여 제내외측 모두 1:3.0으로 계획. 									
둑마루폭 및 호안계획	 계획홍수량(100년빈도, 1,823~1,390 ㎡/sec)에 따라 둑마루 폭은 보축으로 인한 제내측 배수체계를 검토하여 필요 시 배수로 및 배 									
추 천 안	보축1, 3, 5, 6지구 적용	보축2, 4지구 적용								
검토의견	● 금회 인산지구 보축 구간은 기성제 구간으로 둑마루폭은 5.0m로 계획수립.	계획하고, 비탈경사는 1:3, 호안공법은 수리특성에 부합하는								





로마 오갑지구 교량 위치 및 축제(오갑지구) 제방도로 계획



현 황

출 오갑교

미호천을 횡단하는 교량으로 충청북고 진천군 초평면 중석리와 오갑리를 연결하는 군도(구국도34호선)으로 도로의 구분으론 국지도로에 해당되며, 차로 <u>2@3.0m</u>+길어께 <u>2@2.0m+보도</u> 2.5m로 전체 12.5m의 아스팔트포장으로 구성 되어져있다

■ 중석교

미호천 고수부지를 횡단하는 잠수교량으로 충청북도 진천군 초평면 중석리와 오갑리를 연결하는 도로로 도로의 구분 으론 국지도로에 해당되며, 차로폭 3.0m+방호벽기초 2@0.5m로 전체 4.0m의 아스팔트포장으로 구성되어져 있다


● 축제(오갑지구) 제방도로

충청북도 진천군을 횡단하는 미호천의 축제 제방도로로 도로의 구분으론 국지도로(농어촌도로)에 해당하며, 횡단구성 으로 <u>차로 2@3.0m</u>+길어께 <u>2@1.0m</u>로 전체 8.0m의 아스팔트 콘크리트포장으로 구성되어져 있다.

축제(오갑지구) 제방도로 (기존)



축제(오갑지구) 제방도로 표준횡단면도



설계 현황

▲ 도로의 구분 : 농어촌 도로

■ 설계속도: 40km/h


▶ 농어촌도로로 마을간 이동이 주목적으로 보도 미설치

도로폭: 2@3.0+2@1.0=8.0m





교량구간 (오갑교)




210,000m 진천|| 초평 7@30,000=210,000m (P2) (P4) III M 40.00

오갑교 (기존)



오갑교 (재가설, PSC BEAM 계열)



설계개요


- 여유 및 경간장 부족에 따른 재가설 계획
- 설계기준을 고려하여 기존 교량과 동일한 횡단계획
- 통수단면 확보를 고려한 오갑1교(국도34)와 동일한 경간장으로 계획

설 계 현 황

- 도로의 구분 : 군도 ■ 설계속도: 40km/h
- 여유고: 1.0m이상 [1,823㎡/s]
- 교량제원: 7@30.0=210.0m, B=10.8m




🏭 교량구간 [중석교]





중석교 (재가설, PSC BEAM 계열)






- 여유 및 경간장 부족에 따른 재가설 계획
- 지역 주민의 편의성을 고려하여 기존 1차선에서 2차선으로 계획

설 계 현 황

- 🔹 도로의 구분 : 농로
- 설계속도: 40km/h
- 여유고: 1.0m이상 [1,8230㎡/s]
- 교량제원 : 30+4@30.5+30=182m, B=9.0m













교량구간(가산1교, 가산교)






도 로 현 황

- ☀ 도로의 구분
 - 가산1교: 국도21호선 - 가산교: 국지도로
- ▲ 기존교량 폭원
- 가산1교: B=20.0 -가산교: B=10.0(가산교)
- 설계속도
 - 가산1교: 80km/h -가산교: 60km/h

설계개요

- 가산1교 현 위치에 교량형식 변경, 교량설치
- 기존 가산교 상류에 신설 가산교 설치후 국도21호선 교통처리용 가교로 사용
- 공사완료후 가산교 철거





🏭 교량구간(가산1교, 가산교)






도 로 현 황

- ☀ 도로의 구분
 - 가산1교: 국도21호선 - 가산교: 국지도로
- ▲ 기존교량 폭원
- 가산1교: B=20.0 -가산교: B=10.0(가산교)
- 설계속도
 - 가산1교: 80km/h -가산교: 60km/h

설계개요

- 가산1교 현 위치에 교량형식 변경, 교량설치
- 기존 가산교 상류에 신설 가산교 설치후 국도21호선 교통처리용 가교로사용
- 공사완료후 가산교 철거










₩ 어미지들취수보



취수보 현황 및 설계 개요

- 1973년 준공된 취수보로 현재 한국농어촌공사 진천지사에서 관리중이며, 보 본체의 상·하단 폭 및 상류부 물받이, 어도, 바닥보호공 등이 설치되어 있지 않아 홍수시 구조물 파손 및 하상 유실 예상
- 하천설계기준에 적합한 하천 횡단구조물 설치 계획
 - 콘크리트 고정보 + 가동보 등을 설치하여 치수안전성 확보

구조물명	본체 길이(m)					물받이 길이(m)			바닥보호공 길이(m)			
	현지	H	소	요	검토결과		현재	소요	검토	현재	소요	검토
	В	b	В	b	В	b	언제	TH	결과	언세	TH	결과
어미지들 취수보	1.5	0.5	2.4	1.5	-0.9	-1.0	11.0	9.8	1.2	-	20.0	부족



03. 과업추진현황





█ 과업추진일정

■ 추진 경위

• 2020. 11. 20. : 과업 착수

● 2021. 02. 24. : 착수 및 과업현황 보고

◆ 2021. 04. 15. : 현황측량완료, 종·횡단측량 완료, 현장조사

● 2021. 05. 28. : 관계기관 자료 요청

9 2021. 06. : 현장 답사 및 과업물량(안) 보고

9 2021. 08. : 관계기관협의 1차협의 완료

■ 향후추진일정

9 2021. 09. : 주민설명회 (1차)

9 2021. 10. : 전문가 자문

9 2021. 11. : 특정공법심의 및 관계기관 협의(2차)

9 2022. 02. : 설계VE(공사비 100억 이상)

: 설계자문위원회 (마무리단계) 및 주민설명회(2차) **9** 2022. 04.

9 2022. 06. : 문화재지표조사. 중토위 및 인·허가 협의

2022. 09. : 조달청 공사기간 검토자문(공사비 100억 이상), 설계안전성 검토

2022. 11. : 최종 성과품 작성 및 용역준공

※ 상기 일정은 행정사항 진행에 따라 변동될 수 있음.

