



국토교통부

익산지방국토관리청



수신 건축물 해체공사 수검현장
(경유)

제목 '21년 호남권 건축물 해체현장 지자체 합동 실태점검 알림(수검현장)

1. 평소 국토교통행정에 관심을 가져주셔서 감사드립니다.
2. 우리 청에서는 최근 발생한 광주 동구 해체공사 붕괴사고(6.9)와 유사한 사고 재발 방지를 위하여 재개발, 도로에 접한 현장 등 안전위험도가 높은 해체공사장을 대상으로 「건축물관리법」 제30조의2·제45조에 따라 지자체와 합동으로 안전관리 실태 점검을 실시하고자 합니다.
3. 위와 관련하여, 귀 현장을 대상으로 해당 지자체와 합동으로 현장점검을 실시할 예정이오니, 현장 방문 시 해체공사 안전점검표 등(붙임2 참조)을 준비하여 점검자에게 제출하는 등 원활한 현장점검이 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
*** 준비사항 및 체크리스트는 익산지방국토관리청 홈페이지(알림마당→공지사항)에서 다운로드 가능**
4. 아울러, 합동점검 시 폭염 대비 근로자 작업계획서 등을 병행 실시 할 예정이오니 건설현장 내 여름철 무더위로 인한 안전사고가 발생되지 않도록 현장관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 1. 점검 준비사항 1부(홈페이지 게시).
2. 점검 체크리스트 각 1부(홈페이지 게시). 끝.

익산지방국토관리청장



주무관 **김상훈** 주무관 **송연선** 주무관 **이정훈** 건설안전과장 **박형렬** 전결 2021. 7. 6.

협조자

시행 건설안전과-1934 (2021. 7. 6.) 접수

우 54619 전라북도 익산시 익산대로52길 27(남중동) 익산지방국토관리청 건설안전과 / <http://www.molit.go.kr/iroc>

전화번호 063-850-9477 팩스번호 063-850-9474 / kimm221@molit.go.kr / 비공개(5)

청렴한 공직사회, 행복한 국민생활