

 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		
	배포일시	2020. 6. 4.(목) 총 12매(본문 3매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 윤진환, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)
보 도 일 시		2020년 6월 5일(금) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 6.4.(목) 11:00 이후 보도 가능	

현대, 아우디, 벤츠, 맥라렌, 포르쉐 결함시정(리콜) 실시 [총 5개사 116,710대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 현대자동차(주), 아우디폭스바겐코리아(주), 메르세데스-벤츠코리아(주), (유)기흥인터넷내셔널, 포르쉐코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 11개 차종 116,710대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, 현대자동차(주)에서 제작, 판매한 **싼타페(TM) 111,609대**는 브레이크액 주입 전 공기 빼기가 제대로 되지 않아 ESC(자동차안전성 제어장치) 작동 시 차량의 측방향 미끄러짐이 일부 발생할 가능성이 자기인증적합조사에서 확인되었으며, 이는 자동차 안전기준 부적합으로 우선 시정조치(리콜)를 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 6월 5일부터 현대자동차(주) 직영서비스센터 및 블루핸즈에서 무상으로 수리(공기 빼기 작업)를 받을 수 있다.
- 둘째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **A6 45 qu. Premium 등 2개 차종 4,560대**는 스타터 알터네이터(발전기) 하우징의 내구성 부족으로 균열이 발생하고, 균열의 틈으로 수분이 유입될 경우 내부 합선 및 과열로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 6월 1일부터 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.
- 셋째, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **Mercedes-AMG G 63** 등 3개 차종 381대는 뒷문 어린이 보호 잠금 표시의 오류(열림을 잠금으로 표시)가 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 6월 4일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(표시 수정)를 진행하고 있다.
- 넷째, (유)기흥인터내셔널에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **맥라렌 720S** 등 4개 차종 117대는 연료탱크 아래쪽에 설치된 소음·진동(N.V.H) 흡수 패드가 장기간 염분 등을 흡수한 상태로 유지될 경우 연료탱크 부식 및 연료 누출로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 6월 3일부터 (유)기흥인터내셔널 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 진행하고 있다.
- 마지막으로, 포르쉐코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **카이엔 터보(9YA)** 43대는 연료공급호스 연결부의 내열성 부족으로 엔진 열에 의해 해당 부품이 연화되고, 이로 인해 연료가 누출되어 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - 해당 차량은 6월 15일부터 포르쉐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.
- 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 아우디폭스바겐 코리아(주)(☎ 080-767-2834), 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), (유)기흥인터내셔널(☎ 070-7494-6566), 포르쉐코리아(주)(☎ 02-2055-9110)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인 할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
현대자동차(주)	싼타페(TM)	자동차안정성제어장치(ESC)	'18.09.14.~'19.11.25.	111,609
	소 계			111,609
아우디폭스바겐코리아(주)	A6 45 TFSI qu. Premium	스타터 알터네이터(발전기)	'19.08.02.~'20.02.28. '20.03.14.	2,654 (미판매 448)
	A6 45 TFSI qu.		'19.08.02.~'20.02.10.	809 (미판매 649)
	소 계			4,560
메르세데스-벤츠코리아(주)	G 350d	뒷문 어린이 보호 잠금 표시	'18.06.01.	미판매 1
	G 500		'18.10.12.~'18.11.28.	2
	Mercedes-AMG G 63		'18.07.09.~'19.07.30.	377 (미판매 1)
	소 계			381
(유기흥인테리어(주))	맥라렌 세나	소음·진동(N.V.H) 흡수 패드	'18.09.10.~'19.12.11.	7
	맥라렌 720S		'17.05.31.~'20.02.28.	62 (미판매 29)
	맥라렌 570GT		'16.08.30.~'18.10.01.	8
	맥라렌 GT		'19.09.06.~'20.05.13.	5 (미판매 6)
	소 계			117
포르쉐코리아(주)	카이엔 터보(9YA)	연료공급호스	'18.01.26.~'19.12.04.	4 (미판매 39)
	소 계			43
총 계				116,710

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

현대자동차(주)	
	
싼타페	ESC 모듈
아우디폭스바겐코리아(주)	
	
A6 45 TFSI qu. Premium	스타터 알터네이터(발전기)
메르세데스-벤츠코리아(주)	
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">비정상 상태</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">정상 상태</div> </div>
Mercedes-AMG G 63	뒷문 어린이 보호 잠금 표시

(유)기흥인터내셔널



맥라렌 720S



소음·진동 흡수 패드(N.V.H)

포르쉐 코리아(주)



카이엔 터보(9YA)



연료공급호스

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음

질병관리본부 KCDC **해외감염병 NOW** **1339**

신종 코로나바이러스 감염증 예방수칙

감염병 예방수칙

- 손바닥, 손톱 밑 비누로 꼼꼼하게 손씻기!
- 기침할 땐 옷소매로 가리기!
- 기침 등 호흡기증상자는 반드시 마스크 착용 (의료기관 방문 시 필수)
- 선별진료소* (의료기관) 방문 시 의료진에게 해외여행력 알리기
*선별진료소 안내: 질병관리본부 홈페이지 확인, 관할보건소 또는 지역번호+120, 1339 문의
- 감염병이 의심될 땐 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 상담

중국 여행 시 주의사항

- 동물 접촉 금지
- 현지 시장 및 의료기관 방문 자제
- 발열, 호흡기증상자(기침, 인후통 등) 접촉 금지
- 기침시 마스크 착용
· 손씻기, 기침예절 등 **개인위생 수칙 준수**
- 중국 여행 후 입국 시 건강상태질문서 제출
· 귀국 후 발열과 호흡기 증상(기침, 인후통 등) 발생 시 관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 상담

* 감염병 발생 정보 확인 : **해외감염병 NOW** 에서!

발행일 : 2020.1.29

신종 코로나바이러스감염증 예방행동수칙



주요증상

발열

폐렴

호흡기 증상
기침, 인후통 등

위험요인

중국 방문 후
증상 발현

중국 방문객은



기침 등 호흡기증상자는
반드시 마스크 착용
(의료기관 방문 시 필수)



동물
접촉 금지



발열, 호흡기증상자와의
기침, 인후통 등
접촉 금지



흐르는 물에
30초 이상 비누로 손 씻고,
옷소매로 가리고 기침하기

중국 방문 후, 증상*발생 시

*주요증상: 폐렴, 발열, 호흡기 증상(기침, 인후통 등)



관할보건소 또는 1339,
지역번호+120 상담하기



마스크 착용*하기

*특히 외출, 의료기관 방문 시 반드시 착용



선별진료소* (의료기관) 방문 시
의료진에게 **해외여행력 알리기**

*선별진료소 안내:
질병관리본부 홈페이지 확인,
관할보건소 또는 1339, 지역번호+120 문의

게시일 : 2020.1.29

질병관리본부 KCDC

1339
질병관리본부 콜센터

당신의 여행력
모두의 행복을 위해 **당당히**
말해주세요!

해외여행 후, 의료기관 및 보건소 진료시
의사에게 해외여행력을 알려야
감염병을 신속히 진단할 수 있습니다.

기침 등 호흡기 증상이 있는 경우, 마스크를 착용해주세요 꼭꼭꼭!!!

* 해외여행력이란?
여행, 출장 등의 목적으로
해외를 방문한 경험

중국 우한시에 다녀왔어요!

건강보험심사평가원 www.hira.or.kr 해외감염병NOW www.해외감염병now.kr



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]

- 1 손바닥
- 2 손등
- 3 손가락 사이
- 4 두 손 모아
- 5 엄지 손가락
- 6 손톱 밑



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]

- 1 휴지나 손수건은 필수
- 2 옷 소매로 가리기
- 3 기침 후 비누로 손씻기

발행일 2019.11.5


2020.2.4.



자가격리대상자 생활수칙

- ✔

감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지
- ✔

독립된 공간에서 혼자 생활하기

 - 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
 - 식사는 혼자서 하기
 - 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기 (공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)
- ✔

진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기
- ✔

가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

 - 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기
- ✔

개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

 - 의복 및 침구류 단독세탁
 - 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지
- ✔

건강수칙 지키기

 - 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
 - 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
 - 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다. 확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ✔ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ✔ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ✔ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

- ✔ 발열(37.5°C 이상)
- ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ✔ 폐렴



자가격리대상자 가족·동거인 생활수칙



최대한 자가격리대상자와 접촉하지 않기

• 특히 노인, 임산부, 소아, 만성질환, 암 등 면역력이 저하된 분은 접촉 금지! • 외부인 방문 제한



불가피하게 자가격리대상자와 접촉할 경우 마스크를 쓰고 서로 2m 이상 거리 두기



자가격리대상자와 독립된 공간에서 생활하고, 공용으로 사용하는 공간은 자주 환기 시키기



물과 비누 또는 손세정제를 이용하여 손을 자주 씻기



자가격리대상자와 생활용품(식기, 물컵, 수건, 침구 등) 구분하여 사용하기

• 자가격리대상자의 의복 및 침구류 단독세탁
• 자가격리대상자의 식기류 등은 별도로 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른사람 사용 금지



테이블 위, 문 손잡이, 욕실기구, 키보드, 침대 옆 테이블 등 손길이 많이 닿는 곳의 표면 자주 닦기



자가격리대상자의 건강상태 주의 깊게 관찰하기

신종 코로나바이러스감염증 주요 증상

✔ 발열(37.5°C 이상) ✔ 호흡기증상(기침, 인후통 등) ✔ 폐렴