

●국토교통부고시 제2024-78호

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정·해제하였음을 고시합니다.

2024년 02월 08일

국토교통부 장관

국토교통부고시제2024-78호(제3종시설물의 지정(해제)고시)

대상 시설물			지정(해제) 사유	안전점검· 안전조치에 관한 사항
시설물명	소재지	관리주체		
하남풍산 꽃뫼마을 107동	경기도 하남시 덕풍동 775	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 108동	경기도 하남시 덕풍동 775	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 109동	경기도 하남시 덕풍동 775	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 110동	경기도 하남시 덕풍동 775	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 111동	경기도 하남시 덕풍동 775	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 207동	경기도 하남시 덕풍동 777	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 208동	경기도 하남시 덕풍동 777	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
하남풍산 꽃뫼마을 209동	경기도 하남시 덕풍동 777	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 101동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 102동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강

대상 시설물			지정(해제) 사유	안전점검· 안전조치에 관한 사항
시설물명	소재지	관리주체		
구영1단지주공아파트 103동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 104동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 105동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 106동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 107동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
구영1단지주공아파트 108동	울산광역시 울주군 범서읍 대리로 43	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
대구울하 7단지 713동	대구광역시 동구 안심로 22길 55	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
원주문막1 107동	강원특별자치도 원주시 문막읍 원문로 1684	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
부산반송 산방향 옹벽	부산광역시 해운대구 신반송로 200	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
부산반송 마을방향 옹벽	부산광역시 해운대구 신반송로 200	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
부산덕천주공2 옹벽	부산광역시 북구 덕천로 74	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강
고촌휴먼시아 옹벽	부산광역시 기장군 철마면 고촌로 44번길 16	한국토지 주택공사	3종시설물 편입	정기점검 및 보수보강