

국토교통부 고시 제 2022- 호

제3종시설물의 지정(해제) 고시

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정(해제)하였음을 고시합니다.

2022년 6 월 21 일

국토교통부 장관

직인

1 제3종 시설물 지정

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
기흥교(인천1)	경기도 용인시 기흥구 마북동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	1
동백교(강릉1)	경기도 용인시 기흥구 동백동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	2
동백교(인천1)	경기도 용인시 기흥구 동백동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	3
마성IC1교	경기도 용인시 기흥구 동백동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	4
삼마교(강릉2)	경기도 용인시 기흥구 신갈동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	5
상유교(강릉)	경기도 용인시 유방동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	6
상유교(인천)	경기도 용인시 유방동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	7
신갈JC5교	경기도 용인시 기흥구 마북동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	8

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
언남교(강릉)	경기도 용인시 구성읍 청덕리	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	9
언남교(인천)	경기도 용인시 기흥구 청덕동	한국도로공사 군포지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	10
야목1교(목포1)	경기도 화성시 매송면 야목리	한국도로공사 화성지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	11
수포2육교	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	12
용인IC육교(강릉1)	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	13
용인IC육교(인천1)	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	14
회차로교	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	15
용인IC1교(1)	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	16
유방2교(강릉1)	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	17
유방2교(인천1)	경기도 용인시 처인구 유방동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	18
임원교(강릉)	경기도 용인시 처인구 고림동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	19
임원교(인천)	경기도 용인시 처인구 고림동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	20
고림교(강릉1)	경기도 용인시 처인구 고림동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	21
고림교(인천1)	경기도 용인시 처인구 고림동	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	22
주북2교(강릉)	경기도 용인시 처인구 양지면 주북리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	23
주북2교(인천)	경기도 용인시 처인구 양지면 주북리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	24
양지IC육교(강릉1)	경기도 용인시 처인구 양지면 양지리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	25
양지IC육교(인천1)	경기도 용인시 처인구 양지면 양지리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	26
총신교(강릉)	경기도 용인시 처인구 양지면 제일리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	27

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
추계교(강릉1)	경기도 용인시 처인구 양지면 추계리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	28
양촌교(강릉1)	경기도 이천시 마장면 양촌리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	29
덕평교(인천)	경기도 이천시 마장면 덕평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	30
덕평IC1육교	경기도 이천시 마장면 덕평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	31
덕평IC육교(인천)	경기도 이천시 마장면 덕평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	32
단천교(강릉)	경기도 이천시 호법면 단천리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	33
단천교(인천)	경기도 이천시 호법면 단천리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	34
안평1교(강릉)	경기도 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	35
안평1교(인천)	경기도 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	36
안평2교(강릉)	경기도 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	37
안평2교(인천)	경기도 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	38
호법8육교	경기도 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	39
호법11육교	경기도 이천시 호법면 유산리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	40
유산2교(강릉1)	경기도 이천시 호법면 유산리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	41
유산2교(인천1)	경기도 이천시 호법면 유산리	한국도로공사 이천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	42
호법10육교	경기 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	43
호법9육교)	경기 이천시 호법면 안평리	한국도로공사 진천지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	44
한삼천교(대전)	충남 논산시 벌곡면 한삼천리	한국도로공사 논산지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	45

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
동순천IC 2교	전라남도 순천시 해룡면 복성리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	46
동순천IC 4교	전라남도 순천시 해룡면 복성리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	47
동순천IC 3교	전라남도 순천시 해룡면 복성리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	48
대동교(순천)	전라남도 순천시 왕지동	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	49
대동교(완주)	전라남도 순천시 왕지동	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	50
마륜교	전라남도 순천시 서면 구상리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	51
청소3교(완주)	전라남도 순천시 서면 청소리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	52
청소3교(순천)	전라남도 순천시 서면 청소리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	53
황전IC1교	전라남도 순천시 황전면 선변리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	54
황전IC교(순천)	전라남도 순천시 황전면 선변리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	55
황전IC교(완주)	전라남도 순천시 황전면 선변리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	56
사림교(순천)	전라남도 구례군 용방면 사림리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	57
사림교(완주)	전라남도 구례군 용방면 사림리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	58
용강교(순천)	전라남도 구례군 용방면 용강리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	59
용강교(완주)	전라남도 구례군 용방면 용강리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	60
구례IC교(순천)	전라남도 구례군 용방면 중방리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	61
구례IC교(완주)	전라남도 구례군 용방면 중방리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	62
구례IC1교	전라남도 구례군 용방면 중방리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	63
구례IC5교	전라남도 구례군 용방면 신도리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	64
유암교(순천)	전라북도 남원시 수지면 유암리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	65

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
유암교(완주)	전라북도 남원시 수지면 유암리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	66
산정교(순천)	전라북도 남원시 수지면 산정리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	67
산정교(완주)	전라북도 남원시 수지면 산정리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	68
송내육교	전라북도 남원시 송동면 송내리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	69
송동교(순천)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	70
송동교(완주)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	71
서남원IC교(순천)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	72
서남원IC교(완주)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	73
서남원IC1교	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	74
서남원IC2교(진출)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	75
서남원IC2교(진입)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	76
서남원IC4교(진입)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	77
서남원IC4교(진출)	전라북도 남원시 송동면 신평리	한국도로공사 구례지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	78
가산IC2교(부산1)	경상북도 칠곡군 가산면	한국도로공사 군위지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	79
가산IC6교	경상북도 칠곡군 가산면	한국도로공사 군위지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	80
도항1교(부산)	경상남도 함안군 가야읍 도항리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	81
도항1교(부산)	경상남도 함안군 가야읍 도항리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	82
송정육교(부산)	경상남도 함안군 산인면 송정리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	83

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
송정육교(순천)	경상남도 함안군 산인면 송정리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	84
모곡교(부산)	경상남도 함안군 산인면 모곡리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	85
모곡교(순천)	경상남도 함안군 산인면 모곡리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	86
산인교(부산)	경상남도 함안군 산인면 모곡리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	87
산인교(순천)	경상남도 함안군 산인면 모곡리	한국도로공사 창원지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	88
원계교(부산)	경상남도 사천시 축동면 사다리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	89
원계교(순천)	경상남도 사천시 축동면 사다리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	90
사천IC 1교	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	91
예하교(부산)	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	92
예하교(순천)	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	93
사천IC교(부산)	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	94
사천IC교(순천)	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	95
예하1육교	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	96
예하2육교	경상남도 진주시 정촌면 예하리	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	97
화개육교	경상남도 진주시 가좌동	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	98
가좌철육교(부산)	경상남도 진주시 가좌동	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	99
가좌철육교(순천)	경상남도 진주시 가좌동	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	100
가좌육교(부산)	경상남도 진주시 가좌동	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	101
가호교(부산)	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	102
가호교(순천)	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주지사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	103

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
진주IC2교	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	104
진주IC1교	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	105
진주IC3교	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	106
소호2교(부산)	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	107
소호2교(순천)	경상남도 진주시 호탄동	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	108
문산IC육교(부산1)	경상남도 진주시 문산읍 소문리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	109
문산IC육교(순천1)	경상남도 진주시 문산읍 소문리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	110
아우교(순천)	경상남도 진주시 문산읍 상문리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	111
예음2교(부산)	경상남도 진주시 진성면 상촌리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	112
예음2교(순천)	경상남도 진주시 진성면 상촌리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	113
중촌교(부산)	경상남도 진주시 진성면 상촌리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	114
중촌교(순천)	경상남도 진주시 진성면 상촌리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	115
승내교(부산)	경상남도 진주시 지수면 승산리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	116
승내교(순천)	경상남도 진주시 지수면 승산리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	117
수곡교(부산)	경상남도 함안군 군북면 수곡리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	118
수곡교(순천)	경상남도 함안군 군북면 수곡리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	119
장지교(순천)	경상남도 함안군 군북면 장지리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	120
장지1교(순천)	경상남도 함안군 군북면 유현리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	121
장지1교(휴게소)	경상남도 함안군 군북면 유현리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	122
함안IC1교	경상남도 함안군 가야읍 산서리	한국도로공사 진주시사	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	123

대상 시설물			지정 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
한국도로공사 인재개발원	경기도 화성시 동탄산척로2길 53-7 (산척동)	한국도로공사 인재개발원	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	124
한국도로공사 광주전남본부	전남 담양군 대전면 중옥리	한국도로공사 광주전남본부	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	125
문의(청주)휴게소	충북 청주시 상당구 문의면 남계리	한국도로공사 충북본부	3종시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	126
문의(영덕)휴게소	충북 청주시 상당구 문의면 남계리	한국도로공사 충북본부	3종시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	127
부안(서울)휴게소	전북 부안군 주산면 덕림리	한국도로공사 전북본부	3종시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	128
부안(목포)휴게소	전북 부안군 주산면 덕림리	한국도로공사 전북본부	3종시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	129
추풍령(부산)휴게소	경상북도 김천시 봉산면 광천리	한국도로공사 대구경북본부	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	130
선산휴게소(양평)	경상북도 구미시 옥성면	선산산업	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	131
선산휴게소(창원)	경상북도 구미시 옥성면	선산산업	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	132
서산휴게소(서울)	충남 서산시 해미면	(주)태경비케이	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	133
서산휴게소(목포)	충남 서산시 해미면	(주)태경비케이	3종 시설물 편입	정기안전점검 및 보수보강	134

2 제3종 시설물 해제

대상 시설물			해제 사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
송파IC3교*	서울특별시 송파구 장지동	한국도로공사 동서울지사	철거	-	

* 「국토교통부고시 제2022-153호」 지정 해제 고시 대상 시설물의 정정 고시
(당초 : 송파IC교 →변경 : 송파IC3교)