

 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
 속도를 줄이면 사람이 보입니다		배포일시	2018. 6. 12(화) / 총5매(본문3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 유연형, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보 도 일 시		2018년 6월 14일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 6.14.(목) 06:00 이후 보도 가능	

기아, 벤츠, 한국GM, 다임러트럭 리콜 실시 [총 11개 차종 213,322대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 자동차 총 11개 차종 213,322대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 기아자동차(주)에서 제작하여 판매한 그랜드 카니발(VQ) 212,186대는 에어컨의 배수 결함으로 에어컨에서 발생한 수분이 차량 내부의 전기장치(릴레이 박스)로 떨어져 전기적 쇼트가 발생하고 이로 인한 화재 발생 가능성이 확인되었다.
 - 이번 리콜은 서울소방재난본부가 최근 2년 동안 서울 관내에서 발생한 그랜드 카니발 차량의 화재 사례 중 발화 특이점이 확인된 10여건을 제작결함 조사기관(교통안전공단 자동차안전연구원)에 제공하여 제작결함조사가 시작되었으며, 양 기관 간 합동조사 등을 통해 결함사실을 밝혀냈다.
 - 해당차량은 6월 14일부터 기아자동차(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 장치 보강 등)를 받을 수 있다.
- 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입하여 판매한 E 220d Coupe 등 7개 차종 825대는 좌석 등받이의 고정 결함으로 사고 발생 시 탑승자를 다치게 할 가능성이 확인되었다.

- 해당차량은 6월 15일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 한국지엠(주)에서 수입하여 판매한 G2X 184대는 동승자석 승객 감지 센서의 결함으로 충돌 시 에어백이 전개되지 않아 탑승자를 보호하지 못할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 6월 15일부터 한국지엠(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 다임러트럭코리아(주)에서 수입하여 판매한 Arocs 등 2개 차종 127대는 전조등에 제작사가 표기되지 않은 라벨을 부착하여 자동차 안전기준*을 위반하였으며, 국토교통부는 다임러트럭코리아(주)에 해당자동차 매출액의 1백분의 1에 해당하는 과징금을 부과할 예정이다.
 - * UN ECE R112 : 전조등에 제작사가 표기된 라벨을 부착하여야 함, 리콜대상차량은 한-EU FTA에 따라 UN ECE 안전기준을 준수한다고 인증한 자동차
- 해당차량은 6월 14일부터 다임러트럭코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(제작사가 표기된 라벨 부착)를 받을 수 있다.
- 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.
 - * 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

- 기타 궁금한 사항은 기아자동차(주)(080-200-2000), 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 한국지엠(주)(080-3000-5000), 다임러트럭코리아(주)(080-001-1886)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

- 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
기아자동차(주)	그랜드카니발(VQ)	릴레이박스 (공조장치 전원공급 등)	'05.06.10.~'14.04.11.	212,186
	소 계			212,186
메르세데스- 벤츠코리아(주)	C 200 Coupe	좌석 등받이 고정 장치	'17.04.12.~'17.06.29.	118
	Mercedes-AMG C 63 Coupe		'17.04.19.~'17.06.17.	17
	Mercedes-AMG C 63 S Coupe		'17.04.12.~'17.05.30.	10
	C 200 Cabriolet		'17.04.12.~'17.06.23.	148
	Mercedes-AMG C 63 Cabriolet		'17.04.27.~'17.05.25.	18
	E 220 d Coupe		'17.04.13.~'17.06.24.	389
	E 400 4MATIC Coupe		'17.04.20.~'17.06.23.	125
	소 계			825
한국지엠(주)	G2X	동승자석 승객 감지 센서	'07.04.26.~'08.05.01.	184
	소 계			184
다임러트럭 코리아(주)	Actros(악트로스)	전조등 라벨	'17.08.31.~'17.10.18	32
	Arocs(아록스)		'17.08.30.~'17.10.25.	95
	소 계			127
총 계				213,322

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

기아자동차(주)	
	
그랜드카니발(VQ)	릴레이 박스

메르세데스-벤츠코리아(주)



E 220 d Coupe



좌석 등받이 고정 장치

한국지엠(주)



G2X



동승자석 승객 감지 센서

다임러트럭코리아(주)



Arocs



전조등 라벨

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.