

 국토교통부		보도참고자료	
		배포일시	2018. 6. 26(화) / 총 2매(본문2)
담당 부서	상황실	담당자	• 상황실장 강희업 • ☎ (044) 201-3547
	건설안전과	담당자	• 과장 고용석, 사무관 허원석, 사무관 박삼범 • ☎ (044) 201-3573, 3574, 4593
보 도 일 시		배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	

세종시 주상복합아파트 건설현장 화재사고 상황 및 대응현황

금일 13:16분경 발생한 세종시 새롬동 주상복합아파트 건설현장 화재 사고와 관련하여 현재까지 확인된 사고상황 및 대응현황(20시 기준)을 아래와 같이 알려드립니다.

① 사고상황

○ (時/所) '18.6.26(화) 13:16경 / 세종시 새롬동 2203-1(새뜸마을 13단지)

○ (사고내용) 주상복합아파트 신축공사 현장의 지하층에서 발생

* 구체적인 화재원인은 추후 국과수 감식 후 확정될 예정

- (사업명/규모) 세종 2-2생활권 H-1블록/ 386세대 7개동 지상 24층(18.12월 입주)
- (인허가기관/사업주체) 행복도시건설청 / (주)부원건설 외 1개 업체
- (시공사/감리사) (주)부원건설 / 선진엔지니어링종합건축사사무소
- (공사기간) '16.6.15~'18.12

○ (사고조치) 소방서에서 긴급 출동하여 화재 진압* 및 인명 구조

* 16:39 초진, 18:48 화재 완진(13:54분 대응 2단계 발령, 중형재난)
18:50 화재상황 브리핑(소방), 소방에서 추가 수색 예정

○ (피해내용) 사망 3명·중상 3명·경상 34명 등 총 40명 사상(작업자 169명)

* 부상자는 충북대, 단국대, 건양대, 충남대, 을지대 등 8개 병원에서 치료 중
* 소방관 3명 부상(중상 1명, 경상 2명)

2 사고 대응 현황

- (소방·세종시·행복청) 사고 직후 긴급 출동하여 부상자 병원 후송 등 사고수습(세종시장·행복청장 현장지휘)하고 사고경위·원인 파악 중
- (고용부) 지방산업재해수습본부(본부장:대전노동청장)를 설치하여 수습 지원, 근로감독관을 현장 출동시켜 원인조사(작업중지 명령, 17:32)
- (국토부) 사고수습 지원을 위한 상황실(실장: 기술안전정책관)을 설치
 - 기술안전정책관, 대전국토청장, 시설안전공단 전문가가 현장출동하여 상황 파악 및 사고수습 지원 중
 - 1차관 현장·상황실 점검(21:00 예정)



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부건설 안전과 허원석 사무관(☎ 044-201-3574)에게 문의하여 주시기 바랍니다.