

|   |        |   |   |
|---|--------|---|---|
|  국토교통부 |        | <h1>보 도 자 료</h1>  |   |
|        |        | <b>배포일시</b>   | 2019. 3. 13(수) / 총 15매(본문 5매)   |
| <b>담당 부서</b>  | 자동차정책과 | <b>담당자</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과장 이상일</li> <li>- 유럽차 : 사무관 최수관, 주무관 성경희<br/>(☎ (044) 201-4996, 3845)</li> <li>- 국내·미주차 : 사무관 유연형, 주무관 황우관<br/>(☎ (044) 201-3845, 3844)</li> </ul> |
| <b>보 도 일 시</b>  |        | 2019년 3월 14일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다.<br>※ 통신·방송·인터넷은 3.14.(목) 06:00 이후 보도 가능 |   |

## 벤츠, 포르쉐, 르노 등 8개 수입제작사 리콜 실시 [총 103개 차종 73,512대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 8개 업체에서 제작 또는 수입하여 판매한 총 103개 차종 73,512대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 금번 리콜은 벤츠의 통신시스템 S/W, 전조등 결함 등 약 4만 7천 여대, 포르쉐의 트렁크 부분 부품, 계기판 S/W 결함 등 4천 여대와 기타 비엠더블유의 연료공급 호스 조임장치 결함 2만 여대, 르노 삼성의 전기차 S/W결함 1천 4백여대 등이다.
- 이 중 벤츠의 전조등, 포르쉐의 트렁크 부품 결함은 자동차관리법상 안전기준위반에 해당되어 우선 리콜을 진행하되, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금\*을 부과할 계획이다.

\* 「자동차관리법」 제74조②제1호에 따라 “제30조제1항을 위반하여 자동차안전기준에 적합하지 아니한 자동차를 판매한 자”에 해당되어 매출액의 100분의 1(100억원 초과시 100억원) 범위 내에서 과징금을 부과할 수 있음

\*\* 과징금 감경기준 : 6개월 내 90% 시정시 1/4 감경, 3개월 내 90% 시정시 1/2 감경 (국토교통부 훈령, 「자동차 및 자동차부품의 인증 및 조사등에 관한 규정」 별표12의2)

- 먼저, 메르세데스-벤츠코리아(주)에서 수입·판매한 E 300 4MATIC 등 64개 차종 47,659대의 차량은 5가지 리콜을 실시한다.
  - E 300 4MATIC 등 42개 차종 37,562대는 차량 사고 발생 시 자동 또는 수동으로 벤츠 비상센터로 연결되는 비상통신시스템이 작동하지 않아 사고 시 탑승자들의 구조가 지연될 가능성이 확인되었다.
  - S 450 4MATIC 등 10개 차종 8,468대는 조향보조장치 작동시 운전자가 일정시간 조향핸들을 잡지 않을 때 알려 주는 기능이 제대로 작동되지 않아 운전자가 의도하지 않는 충돌 사고가 발생할 가능성이 확인되었다.
  - C 350 E 등 6개 차종 882대는 생산공정에서 하향등의 전조범위를 조정하는 장치가 마모되어 전조등 조사(照射)범위가 안전기준에 맞지 않아 주행 중 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었으며, 이는 자동차안전기준을 위반한 사항으로 국토교통부는 메르세데스-벤츠코리아(주)에 자동차관리법령에 따른 과징금을 부과할 예정이다.
  - C 200 KOMPRESSOR 등 3개 차종 742대는 다카타 사(社)에서 공급한 운전석 및 동승자석 에어백 결합으로 에어백 전개 시 인플레이터(inflator)의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등에게 상해를 입힐 가능성이 확인되었다.
  - GLE 300d 4MATIC 등 3개 차종 5대는 차량 뒤쪽 리어 스포일러(rear spoiler)의 고정 결합으로 인하여 해당 부품이 주행 중 이탈되어 뒤따라오는 차량의 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
  - 해당차량은 3월 15일 또는 3월 20일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 포르쉐코리아(주)에서 수입하여 판매한 718 박스터 등 5개 차종 3,889대의 차량은 3가지 리콜을 실시한다.

○ 718 박스터 등 2개 차종 2,315대는 연료탱크가 중앙에 위치한 차량으로 전면 부분 충돌 시 차량 앞쪽 트렁크 내 고정된 브래킷(bracket)이 중앙의 연료탱크와 충돌하여 이를 파손시킬 경우 연료가 누유되어 화재 발생 가능성이 확인되었으며,

이 결함은 자동차안전기준을 위반한 사항으로 국토교통부는 포르쉐코리아(주)에 대해 자동차관리법령에 따른 과징금을 부과할 예정이다.

○ 파나메라 등 2개 차종 1,573대는 계기판 소프트웨어 결함으로 인하여 브레이크 패드(brake pad) 마모 표시기가 계기판에 표시되지 않아 운전자가 브레이크 마모 상태 등을 인지할 수 없어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

○ 카이엔 1대는 충격흡수 장치(shock absorber)\*와 로어암(lower arm)을 연결해 주는 부품의 제조상 결함으로 해당 부품이 내구성이 저하되고 이로 인해 균열 및 파손이 발생하여 주행 중 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

\* shock absorber : 스프링의 신축 작용을 억제하여 차체를 안정시키는 장치(흔히 '쇼바'라고 칭함)로 자동차 서스펜션을 구성하는 주요요소 가운데 하나로 차체와 바퀴사이에 정착되어 차량의 흔들림에 대한 브레이크(저항) 역할을 함(출처 : 두산백과)

○ 해당차량은 3월 14일 또는 3월 15일부터 포르쉐코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리, 소프트웨어 업데이트, 개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ 이 밖에 6개 제작사 34개 차종 21,964대에 대하여서는 아래와 같은 결함으로 이미 리콜을 개시하였거나 또는 개시할 예정이다.

| 제작사            | 차종   | 결함내용  | 대상 대수   | 리콜 개시일 |
|----------------|--|---|---------|--------|
| 르노삼성자동차(주)     | SM3 Z.E                                      | 전기차 컨트롤러의 소프트웨어 오류로 인해 4km/h 이하의 저속 주행 시 브레이크 페달을 약하게 밟아 수초간 유지할 경우 구동모터가 정지되어 안전운행에 지장을 줄 가능성              | 1,371대  | 3월11일  |
| 한불모터스(주)       | Citroen Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi 등 3개 차종 | 실내 보조 히터 배선 결함으로 해당 부품이 과열될 가능성   | 522대    | 3월14일  |
|                | DS7 Crossback 2.0 BlueHDi 등 2개 차종            | 뒤 바퀴 허브 베어링 제조상 결함으로 인해 바퀴가 이탈되어 안전운행에 지장을 줄 가능성  | 3대      | 3월14일  |
| 아우디폭스바겐코리아(주)  | A3 40 TFSI                                   | 연료공급호스 연결장치의 제조상 결함으로 차량 진동으로 인한 연결장치가 느슨하게 되고 이로 인해 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성                                   | 2대      | 3월15일  |
| 비엠더블유코리아(주)    | 320d 등 14개 차종                                | 연료 공급 호스 연결부의 조임장치 결함으로 연결부 조임이 제대로 되지 않아 연료가 누유되고 이로 인한 안전운행에 지장을 줄 가능성                                    | 19,825대 | 3월8일   |
|                | 520i 등 10개 차종                                | 크랭크 샤프트 포지션 센서* 결함으로 엔진 출력이 제한되어 시동 꺼짐으로 인한 안전운행에 지장을 줄 가능성<br>* 엔진 크랭크축 회전 위치를 검출하여 ECU로 보내 점화 시기를 결정하는 장치 | 133대    | 3월12일  |
| (유)모토로사        | Supersport S 등 2개 차종                         | 후방 미러의 설계 상 결함으로 차량 진동 시 미러의 위치가 고정되지 않아 운전자가 후방 물체를 정확하게 인식하지 못하여 안전사고가 발생 가능성                             | 79대     | 3월11일  |
| 스포츠모터사이클코리아(주) | 1290 SUPER ADVENTURE                         | 연료탱크 제조상 결함으로 연료가 누유되어 화재가 발생할 가능성  | 29대     | 3월5일   |

○ 해당차량은 각 수입 또는 제작사의 시정계획서에 따른 리콜 개시일에 서비스센터에서 무상으로 수리를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우\*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

\* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

□ 기타 궁금한 사항은 메르세데스-벤츠코리아(주)(080-001-1886), 포르쉐코리아(주)(02-2055-9110), 르노삼성자동차(주)(080-300-3000), 한불모터스(주)(02-3408-1654), 비엠더블유코리아(주)(080-269-5181), 아우디폭스바겐코리아(주)(080-767-2834), (유)모토로사(070-7461-1191), (주)스포츠모터사이클코리아(02-790-0999)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 최수관(☎ 044-201-4996) · 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

| 제작사                | 차명(형식)                       | 결함장치    | 제작일자                  | 대상대수  |
|--------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-------|
| 메르세데스-<br>벤츠코리아(주) | AMG C 43 4MATIC              | 비상통신시스템 | '17.07.31.~'18.03.28. | 87    |
|                    | AMG C 43 4MATIC<br>Cabriolet |         | '17.10.18.~'18.04.04. | 32    |
|                    | AMG C 63                     |         | '17.07.31.~'18.01.23. | 16    |
|                    | AMG C 63 Coupe               |         | '17.06.22.~'18.04.03. | 45    |
|                    | AMG C 63 Cabriolet           |         | '18.01.15.~'18.03.12. | 7     |
|                    | AMG C 63 S Coupe             |         | '17.05.31.~'18.04.03. | 16    |
|                    | AMG E 43 4MATIC              |         | '17.06.22.~'18.04.25  | 207   |
|                    | AMG E 63 4MATIC+             |         | '17.11.17.~'18.04.20. | 63    |
|                    | AMG GLC 43 4MATIC<br>Coupe   |         | '17.08.04.~'18.05.17. | 195   |
|                    | AMG GLC 43 4MATIC            |         | '17.06.11.~'18.04.30. | 133   |
|                    | AMG S 63 4MATIC+             |         | '17.06.21.~'18.05.16. | 263   |
|                    | C 200                        |         | '17.05.31.~'18.05.03. | 2,350 |
|                    | C 200 Coupe                  |         | '17.05.30.~'18.05.16. | 634   |
|                    | C 200 4MATIC                 |         | '17.10.14.~'18.04.20. | 326   |
|                    | C 200 d                      |         | '17.06.01.~'18.03.09. | 923   |
|                    | C 220 d                      |         | '17.05.31.~'18.03.19. | 1,566 |
|                    | C 220 d 4MATIC               |         | '17.06.01.~'18.04.13. | 363   |
|                    | C 250 d 4MATIC               |         | '17.06.14.~'18.03.17. | 126   |
|                    | CLS 400 d 4MATIC             |         | '18.03.26.            | 1     |
|                    | E 200                        |         | '17.06.22.~'18.05.15. | 6,030 |
|                    | E 220 D                      |         | '17.06.29.~'18.05.16. | 1,743 |
|                    | E 220 D Coupe                |         | '17.12.06.~'18.05.17. | 256   |
|                    | E 220 D 4MATIC               |         | '17.07.07.~'18.05.17. | 2,024 |
|                    | E 300                        |         | '17.06.22.~'18.05.15. | 3,514 |
|                    | E 300 4MATIC                 |         | '17.06.22.~'18.05.16. | 6,428 |
|                    | E 400                        |         | '18.03.05.~'18.05.17. | 42    |
| E 400 4MATIC       | '17.06.24.~'18.05.16.        | 541     |                       |       |
| E 400 4MATIC Coupe | '18.01.08.~'18.04.09.        | 71      |                       |       |

| 제작사 | 차명(형식)                    | 결함장치                  | 제작일자                  | 대상대수                  |    |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|     | GLC 220 d 4MATIC Coupe    |                       | '17.06.01.~'18.05.17. | 1,851                 |    |
|     | GLC 220 d 4MATIC          |                       | '17.05.31.~'18.05.17. | 1,499                 |    |
|     | GLC 250 d 4MATIC Coupe    |                       | '17.06.03.~'18.05.17. | 120                   |    |
|     | GLC 250 d 4MATIC          |                       | '17.08.08.~'18.05.17. | 347                   |    |
|     | GLC 350 e 4MATIC          |                       | '17.10.10.~'18.05.14. | 163                   |    |
|     | MAYBACH S 560 4MATIC      |                       | '17.03.28.~'18.05.15. | 429                   |    |
|     | S 350 D                   |                       | '17.10.07.~'18.05.15. | 99                    |    |
|     | S 350 d 4MATIC            |                       | '17.07.03.~'18.05.16. | 1,210                 |    |
|     | S 400 D                   |                       | '17.11.29.~'17.12.13. | 15                    |    |
|     | S 400 D 4MATIC            |                       | '17.06.26.~'18.05.16. | 937                   |    |
|     | S 450 4MATIC              |                       | '17.07.03.~'18.04.20. | 1,484                 |    |
|     | S 450 L                   |                       | '17.07.04.~'17.12.18. | 157                   |    |
|     | S 560                     |                       | '17.11.17.~'18.04.25. | 13                    |    |
|     | S 560 4MATIC              |                       | '17.03.21.~'18.05.14. | 1,236                 |    |
|     | AMG S 63 4MATIC Coupe     |                       | 조향 보조장치               | '17.10.12.~'18.06.07. | 90 |
|     | AMG S 63 4MATIC Cabriolet |                       |                       | '17.08.11.~'18.05.23. | 28 |
|     | AMG S 63 4MATIC+          | '17.02.15.~'18.06.13. |                       | 404                   |    |
|     | MAYBACH S 560 4MATIC      | '17.02.08.~'18.07.09. |                       | 595                   |    |
|     | S 350 d 4MATIC            | '17.02.09.~'18.06.21. |                       | 1,564                 |    |
|     | S 400 4MATIC Coupe        | '18.03.24.~'18.03.28. |                       | 3                     |    |
|     | S 400 D 4MATIC            | '17.02.13.~'18.06.05. |                       | 1,302                 |    |
|     | S 450 4MATIC Coupe        | '17.10.19.~'18.06.26. |                       | 27                    |    |
|     | S 450 4MATIC              | '17.02.09.~'18.05.07. |                       | 2,443                 |    |
|     | S 560 4MATIC              | '17.02.10.~'18.06.05. |                       | 2,012                 |    |
|     | C 200 d                   | 전조등                   |                       | '18.01.17.~'18.03.10. | 52 |
|     | C 200 4MATIC              |                       |                       | '18.03.20.            | 1  |
|     | C 220 d                   |                       | '18.01.19.~'18.03.22  | 175                   |    |
|     | C 220 d 4MATIC            |                       | '18.01.19.~'18.03.25. | 131                   |    |

| 제작사            | 차명(형식)                               | 결함장치           | 제작일자                  | 대상대수          |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                | C 250 d 4MATIC                       | 운전석 및 동승자석 에어백 | '18.01.19.~'18.03.23. | 90            |
|                | C 350 E                              |                | '18.01.22.~'18.05.14. | 433           |
|                | C 200 KOMPRESSOR                     |                | '07.07.17.~'07.12.20. | 521           |
|                | C 220 CDI                            |                | '07.01.31.~'07.12.18. | 142           |
|                | C 230                                |                | '07.08.07.~'07.12.07. | 79            |
|                | GLE 300 d 4MATIC                     | 리어 스포일러        | '18.07.12.~'18.07.12. | 2             |
|                | GLE 400 d 4MATIC                     |                | '18.07.11.~'18.07.29. | 2             |
|                | GLE 450 4MATIC                       |                | '18.09.18.            | 1             |
|                | 소 계                                  |                |                       | <b>47,659</b> |
| 포르쉐 코리아(주)     | 718 박스터                              | 트렁크 브래킷        | '16.03.04.~'18.12.19. | 1,886         |
|                | 718 카이맨                              |                | '16.06.02.~'19.01.10. | 429           |
|                | 카이엔                                  | 계기판            | '17.10.10.~'18.06.07. | 2             |
|                | 파나메라                                 |                | '16.03.21.~'18.11.15. | 1,571         |
|                | 카이엔                                  | 속업쇼버 브라켓       | '18.12.14.            | 1             |
|                | 소 계                                  |                |                       | <b>3,889</b>  |
| 르노삼성 자동차(주)    | SM3 Z.E                              | 전기차 콘트롤러 소프트웨어 | '17.09.25.~'18.11.22. | 1,371         |
|                | 소 계                                  |                |                       | <b>1,371</b>  |
| 한불모터스(주)       | DS7 Crossback 2.0 BlueHdi            | 실내 보조히터 배선     | '17.12.02.~'18.02.20. | 10            |
|                | Citroen Grand C4 Picasso 2.0 BlueHdi |                | '14.01.17.~'17.11.10. | 427           |
|                | Citroen C4 Picasso 2.0 Blue-HDi      |                | '14.06.16.~'14.10.23. | 85            |
|                | DS7 Crossback 2.0 BlueHdi            | 리어 허브 베어링      | '18.12.11.            | 2             |
|                | Peugeot 508 2.0 Blue HDi             |                | '18.12.11.            | 1             |
|                | 소 계                                  |                |                       | <b>525</b>    |
| 아우디폭스바겐 코리아(주) | A3 40 TFSI                           | 연료공급라인 연결 부품   | '18.05.09.            | 2             |
|                | 소 계                                  |                |                       | <b>2</b>      |
| 비엠더블유 코리아(주)   | 120d                                 | 연료호스 연결 부품     | '12.06.11.~'14.02.06. | 448           |
|                | 118d                                 |                | '12.06.14.~'14.09.30. | 3,267         |
|                | 220d Coupe                           |                | '13.10.11.~'14.04.14. | 152           |

| 제작사                | 차명(형식)                         | 결함장치  | 제작일자                  | 대상대수                  |    |
|--------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----|
|                    | 320d                           |       | '11.10.18.~'14.04.16. | 9,122                 |    |
|                    | 320d EfficientDynamics Edition |       | '11.11.08.~'14.04.12. | 2,320                 |    |
|                    | 320d Gran Turismo              |       | '13.02.26.~'14.04.14. | 869                   |    |
|                    | 320d Touring                   |       | '12.06.18.~'14.02.27. | 473                   |    |
|                    | 320d xDrive                    |       | '12.07.26.~'14.03.29. | 1,444                 |    |
|                    | 320d xDrive Gran Turismo       |       | '13.07.03.~'14.04.15. | 519                   |    |
|                    | 320d xDrive Touring            |       | '13.03.15.~'14.03.26. | 412                   |    |
|                    | 325d                           |       | '13.07.11.~'14.08.29. | 158                   |    |
|                    | 420d Coupe                     |       | '13.06.27.~'14.04.15. | 430                   |    |
|                    | 420d xDrive Coupe              |       | '14.01.21.~'14.04.14. | 94                    |    |
|                    | 420d xDrive Gran Coupe         |       | '14.03.14.~'14.04.15. | 117                   |    |
|                    | 330i                           |       | 크랭크샤프트<br>포지션 센서      | '18.05.17.~'18.05.28. | 32 |
|                    | 420i Coupe                     |       |                       | '18.05.29.            | 1  |
|                    | 420i Gran Coupe                |       |                       | '18.05.16.~'18.05.29. | 16 |
| 430i Convertible   | '18.05.18.~'18.05.25.          | 13    |                       |                       |    |
| 430i Coupe         | '18.05.17.~'18.05.28.          | 3     |                       |                       |    |
| 520i               | '18.05.17.~'18.05.22.          | 51    |                       |                       |    |
| 530i               | '18.05.18.~'18.05.22.          | 2     |                       |                       |    |
| 530i xDrive        | '18.05.17.~'18.05.18.          | 11    |                       |                       |    |
| 540i xDrive        | '18.05.17.~'18.05.18.          | 3     |                       |                       |    |
| 740Li xDrive       | '18.05.17.                     | 1     |                       |                       |    |
| <b>소 계</b>         |                                |       | <b>19,958</b>         |                       |    |
| (유)모토로싸            | Supersport                     | 후방 미러 | '17.05.19.            | 1                     |    |
|                    | Supersport S                   |       | '17.03.01.~'18.09.06. | 78                    |    |
|                    | <b>소 계</b>                     |       |                       | <b>79</b>             |    |
| 스포츠모터<br>사이클코리아(주) | 1290 SUPER ADVENTURE           | 연료탱크  | '14.12.15.~'16.04.26. | 29                    |    |
|                    | <b>소 계</b>                     |       |                       | <b>29</b>             |    |
| <b>총 계</b>         |                                |       |                       | <b>73,512</b>         |    |

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

| 메르세데스-벤츠코리아(주)  |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>E 300 4MATIC</p>   | <p>비상통신시스템</p>   |

| 메르세데스-벤츠코리아(주)   |   |
|--|---|
|  |  |
| <p>S 450 4MATIC</p>  | <p>조향 보조장치</p>  |

| 메르세데스-벤츠코리아(주)  |  |
|---|--|
|  |  |
| <p>C 350 E</p>  | <p>전조등</p>   |

메르세데스-벤츠코리아(주)



C 200 KOMPRESSOR



운전석 에어백



동승자석 에어백



운전석 및 동승자석 에어백

메르세데스-벤츠코리아(주)



GLE 450 4MATIC




리어 스포일러

포르쉐코리아(주)



718 박스터



트렁크


트렁크 브래킷

트렁크 브래킷

포르쉐 코리아(주)



파나메라



계기판

포르쉐 코리아(주)



카이엔



속업쇼버 브라켓

르노삼성자동차(주)



SM3 Z.E



전기차 콘트롤러(EVC)

한불모터스(주)



Citroen Grand C4 Picasso 2.0 BlueHdi



실내 보조히터 배선

한불모터스(주)



DS7 Crossback 2.0 BlueHdi




리어 허브 베어링

아우디폭스바겐코리아(주)



A3 40 TFSI




연료공급라인 연결 부품

비엠더블유코리아(주)



320d




연료호스 연결 부품

비엠더블유코리아(주)



520i



크랭크샤프트 포지션 센서

(유)모토로싸



Supersport S



후방 미러

스포츠모터사이클코리아(주)



1290 SUPER ADVENTURE



연료탱크

\* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음