

●익산지방국토관리청고시 제2022-108호

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제8조에 따라 다음과 같이 지정 하였음을 고시합니다.

2022년 12월 26일

익산지방국토관리청장

제3종 시설물의 지정 고시

대상 시설물			지정(해제)사유	안전점검·안전조치에 관한 사항	비고
시설물 명칭	소재지	관리주체			
연화교(상)	전남 곡성 오산 연화 1073-3	순천국토 관리사무소	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 별표1의2에 따른 지정대상 포함 (토목분야, 준공 후 10년이상 경과)	상·하반기 정기안전점검 실시	
연화교(하)	전남 곡성 오산 연화 941-2	순천국토 관리사무소	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 별표1의2에 따른 지정대상 포함 (토목분야, 준공 후 10년이상 경과)	상·하반기 정기안전점검 실시	
황용교(상)	전남 곡성 옥과 죽림 206-4	순천국토 관리사무소	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 별표1의2에 따른 지정대상 포함 (토목분야, 준공 후 10년이상 경과)	상·하반기 정기안전점검 실시	
황용교(하)	전남 곡성 옥과 죽림 206-4	순천국토 관리사무소	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 별표1의2에 따른 지정대상 포함 (토목분야, 준공 후 10년이상 경과)	상·하반기 정기안전점검 실시	
이문교(상)	전남 곡성 옥과 읍사 98-8	순천국토 관리사무소	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 별표1의2에 따른 지정대상 포함 (토목분야, 준공 후 10년이상 경과)	상·하반기 정기안전점검 실시	
이문교(하)	전남 곡성 옥과 읍사 98-8	순천국토 관리사무소	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 별표1의2에 따른 지정대상 포함 (토목분야, 준공 후 10년이상 경과)	상·하반기 정기안전점검 실시	