



4월 청렴옴부즈만 활동보고서

성 명		연락처 (E-Mail)	☎ : ()
소 속			
직 위			
공사현장 내 불법행위 감시·제보 사항	<p>-현장내 도로 일부가 마을상수도 공사후 다짐불량으로 아스팔트 부분 침하 현상 발생함.</p>		
제도개선사항 제안 및 기타 의견	<p>-위험도로 선형개량후 발생하는 유휴지 활용방안 제시 1안: 운전자 및 보행자가 설 수 있는 쉼터조성 2안: 수로원을 위한 작업대기소 설치.</p>		
<p>청렴옴부즈만 활동과 관련하여 시정 및 개선요구 사항을 제출합니다.</p> <p style="font-size: 1.2em;">2017 년 04 월 24 일</p> <p>청렴옴부즈만</p> <p>강릉국토관리사무소장 귀하</p>			

침 부 자 료



마을 상수도 공사후 아스팔트 포장 부분 침하 현상 발생



국도35호선 송현지구 도로선형개량후 유휴지

