

 국토교통부		<b>보 도 자 료</b>	
		배포일시	2018. 10. 10.(수) 총 3매(본문2, 붙임1)
담당 부서	원주지방 국토관리청 건설안전과	담당 자	· 과장 최유석, 주무관 : 최상재, 이호진 · ☎ (033) 769-5870, 5872, 5869
보 도 일 시		즉시 보도 가능합니다.	

## 안전수칙 어긴 건설현장, ‘건설안전지킴이’에 딱 걸려 !

### - 시행 100일째, 40건의 건설현장 위험요인 신고 · 안전 확보 -

□ 10월 10일, 원주지방국토관리청(청장 주현종)은 지난 7월부터 시행한 건설현장의 보이지 않는 감시자인 「건설안전지킴이」 제도 100일을 맞이하여 그 성과를 발표하였다.

○ 도내 국도, 시·군도 등 각급 도로관리원 271명과 토목·건축학과 대학생 55명 등 총 326명으로 구성된 건설안전지킴이들은

- 그간 24개의 건설현장에서 40건의 위험요인을 신고하여, 근로자들과 시민들의 안전을 확보하였다.

\* (신고사례) ①추락·낙하물 방지망 설치미흡(17), ②안전장구 미착용(11), ③비계 작업 발판 불안정(6), ④건설자재 정리·정돈불량(2), ⑤기타 신호수 미배치 등(4)

□ 원주국토청 관계자는, 지킴이로부터 건설 안전(부실)신고를 접수받게 되면 24시간 이내 해당 현장을 방문하여 신고내용을 확인·조치하고 그 결과를 신고자에게 통보하고 있으며,

○ 소관사항이 아닌 안전수칙 위반건에 대하여는 고용노동청, 인·허가기관 등 관할 관청으로 통보하여 안전한 건설 환경이 확보된 이후 공사가 진행될 수 있도록 처리하고 있다고 밝혔다.

- 원주국토청에서 도입한 「건설안전지킴이」 제도는 전국 최고 수준의 강원권 건설 재해율 감축 및 건설안전문화 조기정착을 위한 것으로,
  - ‘상시 건설안전 감시망’을 구축하여 주요 발주처 및 관계기관들의 한정된 관리·감독 재원을 보완하고 건설관계자들의 안전경각심 고취하는데 크게 기여하고 있다.
- 아울러, 원주지방국토관리청장은 “강원도 지역 건설안전문화 정착을 위하여 국토사무소(홍천·강릉·정선)를 포함한 전 직원(254명)을 건설안전지킴이 당연직으로 확대 위촉하여 건설안전(부실) 신고에 솔선할 계획이다” 라고 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면  
원주지방국토관리청 최상재 주무관(033-769-5872)에게 연락주시기 바랍니다.

**붙임**

**강원권 건설안전지킴이 활동 실적**

연번	일자	성명	소속	신고내용	조치내용	조치결과
1	7.12.	박○○	원주시	· 낙하물방지망 미비	발주처 통보	시정완료
2	7.30.	고○○	정선국토	· 안전장구 미착용 · 낙하물방지망 미비	인허가기관 및 고용노동청 통보	시정완료 (과태료 부과)
3	8.2.	김○○	횡성군	· 폭염 중 작업진행	발주처 통보	상황종료 (긴급공사)
4	8.3.	이○○	양구군	· 안전장구 미착용 · 낙하물방지망 미설치	인허가기관 및 고용노동청 통보	시정완료 (현장계도)
5	8.22.	이○○	양구군	· 안전모 미착용	인허가기관 통보	시정완료 (현장계도)
6	9.2	정○○	정선국토	· 안전모 미착용	발주처 통보	시정완료 (현장계도)
7	9.2	정○○	정선국토	· 안전모 미착용	발주처 통보	시정완료 (현장계도)
8	9.21	이○○	홍천국토	· 건설자재 정리불량 · 추락방지망 미비	인허가기관 통보	시정완료 (현장계도)
9	9.21	이○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 건설자재 정리불량	인허가기관 통보	시정완료 (현장계도)
10	10.3	이○○	홍천국토	· 신호수 미배치 · 안내표지 미설치	발주처 및 고용노동청 통보	조치중
11	10.3	이○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 안전모 미착용	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
12	10.3	우○○	대학생	· 추락방지망 미비 · 작업발판 미흡	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
13	10.3	우○○	대학생	· 안전모 미착용	발주처 및 고용노동청 통보	조치중
14	10.3	김○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 안전모 미착용	발주처 및 고용노동청 통보	조치중
15	10.3	김○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 작업발판 미흡	발주처 및 고용노동청 통보	조치중
16	10.4	김○○	홍천국토	· 낙하물방지망 미비 · 안전모 미착용	발주처 및 고용노동청 통보	조치중
17	10.4	김○○	홍천국토	· 낙하물방지망 미비 · 안전모미착용	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
18	10.4	김○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 작업발판 미흡	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
19	10.5	홍○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 낙하물방지망 미비	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
20	10.5	홍○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 작업발판 미흡	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
21	10.5	홍○○	홍천국토	· 추락방지망 미비 · 작업발판 미흡	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
22	10.5	홍○○	홍천국토	· 낙하물방지망 미비 · 작업발판 미흡	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
23	10.5	홍○○	홍천국토	· 낙하물방지망 미비	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중
24	10.5	강○○	강릉국토	· 안전모 미착용	인허가기관 및 고용노동청 통보	조치중