
 국토교통부		<h1>보 도 자 료</h1>	
		배포일시	2018. 6. 20(수) / 총6매(본문3매)
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 박대순, 사무관 유연형, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
보 도 일 시		2018년 6월 21일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 6.21.(목) 06:00 이후 보도 가능	

BMW MINI, FCA, 푸조, 시트로엥, FMK 리콜 실시 [총 25개 차종 1,351대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 4개 업체에서 수입하여 판매한 자동차 총 25개 차종 1,351대에서 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정 조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 비엠더블유코리아(주)에서 수입하여 판매한 MINI Cooper 등 10개 차종 571대는 전조등 제어 장치의 결함으로 시동 시 전조등이 꺼져 야간 주행 시 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 6월 22일부터 비엠더블유코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(부품 교체 및 소프트웨어 업데이트)를 받을 수 있다.
- 에프씨에이코리아(주)에서 수입하여 판매한 쥘체로키 503대는 연료공급호스 연결부품의 결함으로 연결부에서 연료가 누유 되어 화재가 발생할 가능성이 확인되었다.
 - 해당차량은 6월 21일부터 에프씨에이코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.
- 한불모터스(주)에서 수입하여 판매한 푸조 308 1.6 Blue-HDi 등 8개 차종 266대는 캠샤프트 폴리의 재질 불량으로 캠샤프트 폴리*가 파손될 경우 엔진 손상 및 시동 꺼짐이 발생하여 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

* 캠샤프트 풀리(Cam Shaft Pulley) : 엔진의 흡배기 밸브를 개폐시켜주는 장치

○ 해당차량은 6월 22일부터 한불모터스(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체 등)를 받을 수 있다.

□ (주)에프엠케이에서 수입하여 판매한 기블리 등 6개 차종 11대는 전면 서브 프레임*의 용접 결함으로 용접부가 파손될 경우 소음이 발생하고 조향이 어렵게 되어 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되었다.

* 현가장치(적정한 자동차의 높이를 유지하고 차체의 충격을 완화하기 위한 차체와 차축 사이의 연결장치)의 골격이 되는 부품으로 암(arm)이나 로드(rod) 등이 장착되어 현가장치를 구성

○ 해당차량은 6월 21일부터 (주)에프엠케이 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.

□ 이번 리콜과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 리콜 시행 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 자동차관리법 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 사항은 비엠더블유코리아(주)(080-269-5181), 에프씨에이코리아(주)(080-365-2470), 한불모터스(주)(02-3408-1654), (주)에프엠케이(1600-0036)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.







□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호를 입력하면

상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.

※ <참고1> 리콜 대상 자동차

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
비엠더블유 코리아(주)	MINI Cooper	전조등 제어 장치	'17.08.18.~'17.11.10.	114
	MINI Cooper Clubman		'17.08.16.~'17.10.24.	45
	MINI Cooper Convertible		'17.09.08.~'17.10.24.	8
	MINI Cooper D		'17.08.21.~'17.10.17.	28
	MINI Cooper D Clubman		'17.08.24.~'17.10.11.	46
	MINI Cooper D five-door		'17.08.18.~'17.10.17.	118
	MINI Cooper five-door		'17.08.17.~'17.10.18.	176
	MINI Cooper S Clubman		'17.08.18.~'17.09.16.	10
	MINI Cooper SD Clubman		'17.08.21.~'17.09.22.	2
	MINI John Cooper Works		'17.08.19.~'17.10.25.	24
소 계				571
에프씨에이 코리아(주)	짚체 로키	연료공급호스	'17.09.02.~'17.12.29.	503
	소 계			503
한불모터스(주)	Peugeot 508 1.6 Blue-HDi	캠샤프트 폴리	'15.07.17.	1
	Peugeot 308SW 1.6 Blue-HDi		'15.03.10.~'15.10.28.	61
	Peugeot 308 1.6 Blue-HDi		'15.01.20.~'15.10.30.	107
	Peugeot 3008 1.6 Blue-HDi		'15.02.05.~'15.11.04.	27
	Peugeot 2008 1.6 Blue-HDi		'15.10.31.~'15.11.21.	48
	Citroen Grand C4 Picasso 1.6 Blue-HDi		'15.04.14.~'15.10.22.	17
	Citroen C4 Picasso 1.6 Blue-HDi		'15.10.21.~'15.11.06.	4
	Citroen DS3 1.6 Blue-HDi		'15.12.14.	1
소 계				266
(주)에프엠케이	기블리 디젤	전면 서브 프레임	'17.09.26.~'17.10.18.	3
	기블리		'17.09.25.~'17.10.20.	2
	기블리 S Q4		'17.07.31.~'17.10.24.	3
	콰트로포르테 S Q4		'17.10.18.	1
	르반떼 디젤		'17.10.23.	1
	르반떼 S		'17.09.20.	1
	소 계			
총 계				1,351


※ <참고 2> 리콜 대상 자동차 이미지

비엠더블유코리아(주)	
	
MINI Cooper five-door	전조등 제어 장치
에프씨에이코리아(주)	
	
쥘체로키	연료공급호스
한불모터스(주)	
	
Peugeot 308 1.6 Blue-HDI	캠샤프트 폴리

(주)에프엠케이



기블리 S Q4



전면 서브 프레임

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음



이 보도참고자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 유연형 사무관(☎ 044-201-3843)에게 문의하여 주시기 바랍니다.