
 <b>국토교통부</b>	<h1>보 도 자 료</h1>		
	<b>배포일시</b>	<b>2018. 12. 14.(금)</b> <b>총 4매(본문2)</b>	
<b>담당 부서</b>	건설산업과 (건설기계)	<b>담당 자</b>	• 과장 박병석, 사무관 박정규, 주무관 이종언 • ☎ (044) 201-3542, 3543
	자동차정책과 (자동차)	<b>담당 자</b>	• 과장 이상일, 사무관 유연형, 주무관 황우관 • ☎ (044) 201-3843, 3844
<b>보 도 일 시</b>		2018년 12월 17일(월) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12. 17.(월) 06:00 이후 보도 가능	

## 국토부, 다임러·만 트럭 3,074대 리콜 실시 [건설기계(덤프트럭) 1,898대, 자동차(2개 차종) 1,176대]

- 국토교통부(장관 김현미)는 다임러트럭코리아(주) 및 만트럭버스코리아(주)에서 제작·판매한 건설기계 및 자동차 3,074대에서 안전운행에 지장을 줄 수 있는 제작결함이 발견되어 자발적으로 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 다임러트럭코리아(주)에서 제작·판매한 건설기계(덤프트럭) 703대는 3축 부분의 종감속장치\* 중 피니언기어가 진동 등에 의해 고정너트가 풀려 이격됨으로써 차동기어장치\*\*를 파손시켜 구동축에 동력을 전달하지 못할 가능성이 발견되었다
  - \* 변속기로부터 출력된 구동토크의 증대 및 회전속도의 감속 등을 위한 장치
  - \*\* 동력을 구동축에 적정하게 전달하고 선회를 원활하게 하기 위한 장치
- 해당 건설기계는 12월 17일부터 다임러트럭코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(피니언 기어 고정 와셔 추가)를 받을 수 있다.
- 만트럭버스코리아(주)에서 제작·판매한 건설기계(덤프트럭) 1,195대, 자동차(카고트럭, 트랙터) 1,176대는 주행 중 특정한 모드에서 변속기가 중립단으로 고정이 되어 운전자가 가속페달을 밟더라도 동력전달이 되지 않아 안전운행에 지장을 줄 가능성이 발견되었다.

- 해당 건설기계 및 자동차는 12월 17일부터 만트럭버스코리아(주) 서비스센터에서 무상으로 수리(PTM 교체 및 업데이트)를 받을 수 있다.

\* PTM(Power Train Manager): 최적의 변속단을 찾기 위한 변속 보조 제어 장치

- 기타 궁금한 사항은 다임러트럭코리아(주)(080-001-1886), 만트럭버스 코리아(주)(031-8014-5774)로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.
- 국토교통부는 자동차 및 건설기계 리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 통해 결함신고를 받고 있으며,
- 신고 받은 사항에 대하여서는 객관적이고 공정한 제작결함조사를 실시하고, 제작결함 발생 시 신속한 시정 조치를 통해 자동차 및 건설기계 제작결함으로 인한 안전사고로부터 국민들의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다할 계획임을 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건설산업과 박정규 사무관 (☎044-201-3542), 자동차정책과 유연형 사무관 (☎044-201-3843)에게 연락주시기 바랍니다.

※ <참고 1> 리콜 대상 건설기계

제작사	모델명	제작기간	대상대수
다임러트럭 코리아(주)	3951K	2015.08.14 ~ 2017.8.16	668
	3945K	2015.07.01 ~ 2016.8.02	35
	합계		703
만트럭버스 코리아(주)	TGS 35.480 8X4-4 BL	2015.10.06 ~ 2016.10.08	40
	TGS 37.440 8X4 BB	2015.04.16 ~ 2016.10.10	234
	TGS 37.480 8X4 BB	2015.04.16 ~ 2016.10.06	798
	TGS 41.440 8X4 BB	2015.04.14 ~ 2016.07.25	45
	TGS 41.480 8X4 BB	2015.04.24 ~ 2016.08.26	58
	TGX 35.560 8X4-4 BL	2015.03.10 ~ 2015.09.21	20
	합계		1,195
총계			1,898

※ <참고 2> 리콜 대상 자동차

제작사	모델명	제작기간	대상대수
만트럭버스 코리아(주)	TGS 26.440 6X4 BB	2016.04.28 ~ 2016.05.25	10
	TGS 26.440 6X4 BL	2015.03.13 ~ 2016.10.24	68
	TGS 28.440 6X2-2 BL	2015.09.29 ~ 2016.05.03	32
	TGS 35.440 8X4-4 BL	2015.03.05 ~ 2016.03.08	21
	TGS 35.440 8X4-4 BL	2015.04.05 ~ 2016.10.25	24
	TGS 44.480 10X4-6 BL	2015.03.13 ~ 2016.10.25	126
	TGX 26.560 6X4 BLS	2015.03.16 ~ 2016.09.29	11
	TGX 28.440 6X2-2 BLS	2015.03.25 ~ 2016.10.14	287
	TGX 28.480 6X2-2 BLS	2015.04.13 ~ 2016.10.21	543
	TGX 28.560 6X2-2 BLS	2015.06.16 ~ 2016.11.06	54
합계			1,176

※ <참고 3> 리콜 대상 건설기계 및 자동차 이미지

다임러트럭코리아(주)	
	
건설기계(덤프트럭)	피니언 기어 고정 와셔

만트럭버스코리아(주)	
	
건설기계(덤프트럭)	자동차(카고트럭)
	
자동차(트랙터)	PTM