

품질검사의 적정성 평가계획 공고

「건설기술 진흥법」 제60조 및 「건설공사 품질관리 업무지침」 제25조제1항 규정에 따라 품질검사의 적정성 평가계획을 붙임과 같이 공고합니다.

1. 평가기관 및 대상

○ 평가기관: 대전지방국토관리청, 한국건설기술연구원

※ 평가기관이 변경될 수 있으며, 변경 시 사전에 홈페이지를 통해 공고 예정임.

○ 대상: (주)신화엔지니어링종합건축사사무소 등 31개소

2. 적정성 평가 일정: [붙임] 참조

3. 참고사항

○ 적정성 평가는 계획된 분기 내에서 예고없이 실시되며 평가가 원활히 수행되지 못할 경우 평가기간을 연장할 수 있습니다.

○ 적정성 평가계획에 대하여 궁금한 사항이 있으면, 대전지방국토관리청 건설관리과(042-670-3417) 또는 한국건설기술연구원 건설시험인증본부(031-910-0571)에 문의하여 주시기 바랍니다.

2024년 2월 15일

대전지방국토관리청장



[붙임]

2024년도 품질검사의 적정성 평가계획

□ 평가대상: 31개 기관(종합1, 일반3, 토목9, 건축1, 특수17)

구분	기관명	전문 분야	세부분야	주소	평가 주체	평가예정분기
1	(주)신화엔지니어링종합 건축사사무소	종합		대전 동구 동서대로 1659(용전동)	한국건설 기술연구원	4분기
2	(주)건설재료시험연구소	일반	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	충북 음성군 맹동면 용촌길 41	한국건설 기술연구원	2분기
3	(주)한국건설재료공학연구소	일반	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	충청남도 천안시 동남구 성남면 성남로 236, 1동, 2동	한국건설 기술연구원	2분기
4	(재)한국건설생활환경시험 연구원 오창	일반	골재, 레미콘	충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73	한국건설 기술연구원	3분기
5	주식회사 케이씨티시험연구원	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	충남 천안시 서북구 입장면 위례성로 1896-35	한국건설 기술연구원	1분기
6	(주)윤성이엔지	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재, 용접(초음파, 자기, 침투), 말뚝재하	대전 유성구 갑동로 74(갑동)	한국건설 기술연구원	2분기
7	한국건설시험연구소(주)	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재, 말뚝재하	대전 유성구 복용로12번길 11, 1층(복용동)	한국건설 기술연구원	2분기
8	(주)한국건설기술연구소	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	충남 천안시 서북구 성성1길 119(성성동)	한국건설 기술연구원	3분기
9	한국건설자재시험연구원 중부분원 주식회사	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	충청남도 천안시 서북구 성거읍 석문길 70	한국건설 기술연구원	3분기

구분	기관명	전문분야	세부분야	주소	평가 주체	평가예정분기
10	(재)FITI시험연구원 오창분원	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재, 섬유	충북 청주시 청원구 오창읍 양청3길 21, 43	한국건설 기술연구원	3분기
11	(주)씨큐알	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	충청북도 괴산군 청안면 금신로2길 21-86	한국건설 기술연구원	3분기
12	한국토지주택공사 토지주택연구원	토목		대전광역시 유성구 엑스포로539번길 99(전민동)	한국건설 기술연구원	4분기
13	(주)연	토목	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	대전광역시 유성구 테크노7로 32-10(용산동 585)	한국건설 기술연구원	3분기
14	주식회사 한국방재기술시험원	건축		충북 음성군 맹동면 용두5길 14	한국건설 기술연구원	3분기
15	(주)삼영검사엔지니어링	특수	용접(방사선, 초음파, 자기, 침투)	충남 당진시 신평면 북부산업로 258, 102호, 104호, 202호	한국건설 기술연구원	1분기
16	대청이엔지 주식회사	특수	용접(자기)	충청남도 천안시 서북구 부성7길 3, 레몬타워 제5층 502호(두정동)	한국건설 기술연구원	2분기
17	(주)중원이엔아이 진천지점	특수	용접(초음파, 자기, 침투)	충북 진천군 진천읍 대촌 1안길 11, 101호	한국건설 기술연구원	3분기
18	서울검사 주식회사 서부사무소	특수	용접(방사선, 초음파, 자기, 침투)	충청남도 당진시 송악읍 중흥1길 51, 상가동 지하 1층 비 101호 (세종그랑시아)	한국건설 기술연구원	2분기
19	유진이엔씨 주식회사	특수	말뚝재하	대전 중구 대종로529번길 43, 7층, 8층 (선화동, 유진빌딩)	한국건설 기술연구원	2분기
20	(주)한국건설안전공사 품질시험소	특수	말뚝재하	충청남도 공주시 반포면 마티길 234	대전지방 국토관리청	2분기
21	주식회사 부국이엔지	특수	말뚝재하	대전 유성구 왕가봉로 22, 202호 (노은동, 덕원빌딩)	대전지방 국토관리청	2분기

구분	기관명	전문 분야	세부분야	주소	평가 주체	평가예정분기
22	에너지테크(주)청주	특수	용접(방사선, 초음파, 자기, 침투)	충청북도 청주시 흥덕구 평동로81번길 21-25 (신성동)(청주지사)	대전지방 국토관리청	2분기
23	주식회사 아주엔지니어링 대전지사	특수	말뚝재하	대전 유성구 학하서로 121번길 122, 201호(덕명동)	대전지방 국토관리청	2분기
24	(주)에이피엔 대전출장소	특수	용접(방사선, 초음파, 자기, 침투)	대전 대덕구 대덕대로 1470번길 87 1층	대전지방 국토관리청	4분기
25	(주)정선이엔아이	특수	용접(방사선, 초음파, 자기, 침투)	충북 청주시 청원구 오창읍 탑기암길 30-6	대전지방 국토관리청	4분기
26	주식회사 지오코리아	특수	말뚝재하	대전 유성구 문지로 272-16, 501호 (문지동, 대전인공지능센터)	대전지방 국토관리청	3분기
27	한국기계검사소이엔씨 주식회사 반도체사업부	특수	용접(초음파, 자기, 침투)	충청북도 청주시 흥덕구 송화로150번길 15-2, 606호(송절동, 엠스퀘어)	대전지방 국토관리청	3분기
28	국가철도공단	특수	골재, 레미콘, 철강재	충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 384	대전지방 국토관리청	3분기
29	(재)한국건설생활환경시험 연구원 대전	특수	골재, 레미콘, 아스콘, 철강재	대전광역시 유성구 가정북로 26-34 (장동)	대전지방 국토관리청	3분기
30	(주)금가	특수	용접(초음파, 자기, 침투)	충남 당진시 석문면 보덕포로 665-1	대전지방 국토관리청	4분기
31	주식회사 아이디케이	특수	용접(초음파, 자기, 침투)	대전 유성구 테크노9로 35, 306호 (탑립동, 아이티전용벤처타운)	대전지방 국토관리청	4분기