




안전약속

CONSTRUCTION
SAFETY

주의하고 또 주의해도 지나치지 않습니다!




탱크판면을
철거하는과정에서...




소화조 탱크 철거작업 중 협착

'20.11.6.(금) 13:20분경 안동시 소화조 탱크 철거 현장



잠수사에게서부터
위험요인과정에서...



수중터파기 중 사면유실에 의한 매몰

'21.2.23.(화) 15:15분경 청도군 취수탑 기초보강 현장



안전약속

CONSTRUCTION
SAFETY

주의하고 또 주의해도 지나치지 않습니다!



이런모의착용상태로
굴삭기앞면으로 내려감



매설작업 중 토사붕괴에 의한 사고

'20.11.8.(일) 15:19분경 하동군 관로 설치공사 현장



재난반응유체검출벨트 해제시
경심을 잃고 재해자극!



가스배관 떨어짐에 의한 협착 발생

'21.2.22.(월) 15:30분경 부산시 관로 설치공사 현장



안전약속

CONSTRUCTION
SAFETY

주의하고 또 주의해도 지나치지 않습니다!



작업동작 구간으로
무단이동!!



공장지붕 보수공사 중 추락

'20.9.22.(화) 08:30분경 울산시 지붕 보수공사 현장



측면완벽까지



오수관로 설치 중 토사붕괴로 깔림

'20.10.13.(화) 10:10분경 대구시 관로 설치 현장



안전약속

CONSTRUCTION
SAFETY

주의하고 또 주의해도 지나치지 않습니다!



도색작업을 위해
달배기로 이동중



아파트 외벽 도색작업 중 추락

'20.9.19(토) 16:04분경 포항시 아파트 보수공사 현장



벽체 해체작업을 위해
벽체 중 낙물을 개선중



벽체 해체작업 중 사고

'20.10.20(화) 13:28분경 창원시 리모델링 공사 현장