



## 2. 견본주택 건립공사 중 추락사고

### 가. 사고개요

#### 1) 사고일시

- 2019년 8월 / 강우

#### 2) 피해내용

- 인적피해 : 사망 1명, 물적피해 : 없음

#### 3) 사고경위

- 모델하우스 2층 지붕에서 재해자가 샌드위치 패널 양중작업 중 갑자기 내린 소나기에 작업을 중단하기 위해 내려오던 중 빗물에 미끄러져 추락하여 사망함

#### 4) 사고원인

- 빗물에 의한 미끄러짐

### 나. 재발방지대책

- 비·눈 또는 그 밖의 기상상태 불안정에 따라 근로자의 안전이 위협될 경우 사전에 작업 중지
- 지붕설치 공사 시 추락방지망 등 설치

## 3. 아파트 건설공사 중 미끄러짐 사고

### 가. 사고개요

#### 1) 사고일시

- 2020년 6월 / 강우

#### 2) 피해내용

- 인적피해 : 부상 1명, 물적피해 : 없음

#### 1) 사고경위

- 지상1층에서 외부로 이동하던 중 우천으로 바닥에 고인물을 밟고 미끄러져 넘어지면서 왼손으로 바닥을 짚어 골절됨

#### 2) 사고원인

- 보행자 통로 관리 상태 미흡
- 이동 중 휴대폰 사용 등 작업자 부주의

### 나. 재발방지대책

- 우천 시 작업자 보행통로 물기 관리 및 미끄러짐에 대한 교육 철저
- 현장내 이동시 주의사항에 관한 안전교육

사고 사진 사고 상황 재연

