

 국토교통부	보 도 자 료	
	배포일시	2019. 12. 26(목) 총 6매(본문3)
담당 부서	건설산업과	담당자 <ul style="list-style-type: none"> • 과장 박정수, 사무관 박정규, 주무관 김태균 • ☎ (044) 201-3542, 3537
보 도 일 시		2019년 12월 27일(금) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 12.27(금) 06:00 이후 보도 가능

덤프트럭 등 제작결함 건설기계 시정조치

만트럭버스코리아(주), (주)태강기업, (주)케이씨이피중공업 3기종 311대

- 국토교통부(장관 김현미)는 만트럭버스코리아(주), (주)태강기업, (주)케이씨이피중공업에서 제작·판매한 덤프트럭 등 3개 기종의 건설기계 311대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 만트럭버스코리아(주)에서 제작·판매한 덤프트럭 150대는 엔진의 크랭크축 파단 또는 현가장치의 에어벨로우즈* 파손 현상 발생 가능성이 확인되어 안전운행에 지장을 줄 수 있으므로 시정조치(리콜)에 들어간다.
 - * 주행 중 노면의 충격을 흡수하기 위해 내부에 공기를 주입하여 주행환경에 따라 적절하게 공기 압력을 조절하는 장치
- 이번 시정조치(리콜)는 국토부의 제작결함조사 지시에 따라 한국교통안전공단(자동차안전연구원)에서 확인된 결함을 건설기계 제작결함심사평가위원회 심의를 거쳐 제작사에 통보하였고, 이에 제작사의 시정계획서 제출이 완료됨에 따라 실시하는 것이다.
- 덤프트럭 150대 중 54대는 엔진의 크랭크축 파단으로 주행 중 시동 꺼짐이 발생할 가능성이 있으며, 97대(크랭크축 파단 1대 포함)는 현가장치의 에어벨로우즈 파손으로 슐림현상이 발생해 전복 가능성이 확인되었다.

○ 해당 차량은 **2020년 1월 31일부터** 전국 만트럭버스코리아(주) 지정 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체 등)를 받을 수 있다.

□ **(주)태강기업**에서 제작·판매한 **기중기(TKA-442CH) 53대**는 한국교통안전공단(자동차연구원)에서 제작동일성조사를 실시한 결과, 형식승인과 다르게 제작*한 것으로 확인되어 판매중지 처분을 하였고, 시정조치(리콜)를 시행할 계획이다.

* 차량중량, 1축 윤간거리, 너비, 아우트리거 펼침폭, 미승인 후면부착물 장착

○ 해당 차량은 **2020년 1월 2일부터** 제작사로부터 미승인 후면부착물의 제거 조치를 받은 후 전국 건설기계 검사소에서 제작사 부담으로 구조변경검사*(제원변경)를 받을 수 있다.

* 사전에 해당 제작사로 연락 후 구조변경 신청 시 필요한 구조변경 확인증을 발급받은 다음 해당 지역 검사소를 방문하여 구조변경 진행

□ **(주)케이씨이피중공업**에서 제작·판매한 **콘크리트 펌프 108대**도 한국교통안전공단(자동차연구원)에서 제작동일성조사 결과, 형식승인과 다르게 제작한 것*으로 확인되어 판매중지 처분을 하였고, 시정조치(리콜)을 시행할 계획이다.

* 1축 윤간거리 및 축별설계하중

○ 해당 차량은 **2020년 1월 2일부터** 전국 건설기계 검사소에서 제작사 부담으로 구조변경검사*(제원변경)를 받을 수 있다.

* 사전에 해당 제작사로 연락 후 구조변경 신청 시 필요한 구조변경 확인증을 발급받은 다음 해당 지역 검사소를 방문하여 구조변경 진행

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 건설기계 소유자에게 우편 또는 휴대전화 문자메시지로 시정방법 등을 알리게 되며, 제작사의 귀책사유로 시정조치가 이루어지지 않을 경우 해당 제작사의 규정에 따라 보상을 신청할 수 있다.

○ 기타 궁금한 사항은 만트럭버스코리아(주)(☎ 080-661-1472), (주)태강기업(☎ 043-262-5354), (주)케이씨이피중공업(☎ 055-580-9024)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차 및 건설기계 리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 통해 결함신고를 받고 있으며,

○ 신고 받은 사항에 대하여서는 객관적이고 공정한 제작결함조사를 실시하고, 제작결함 발생 시 신속한 시정 조치를 통해 자동차 및 건설기계 제작결함으로 인한 안전사고로부터 국민들의 생명과 재산을 보호하는데 최선을 다할 계획임을 밝혔다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 건설산업과 박정규 사무관(☎ 044-201-3542)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

※ <참고1> 리콜 대상 건설기계

제작사	기종	형식	결함장치	제작일자	대상대수
만트럭버스 코리아(주)	덤프트럭	TGS41.4808X4BB	크랭크축	'16.03.03. ~ '16.07.14.	4
		TGS41.4408X4BB		'16.01.25. ~ '16.08.05.	4
		TGS37.4808X4BB		'15.07.08. ~ '16.07.21.	34
		TGS37.4408X4BB		'15.07.14. ~ '16.07.13.	11
		TGS35.4808X4-4BL	크랭크축, 에어벨로우즈	'16.05.17.	1
			에어벨로우즈	'15.10.06. ~ '16.10.08.	39
		TGX35.5608X4-4BL	에어벨로우즈	'15.03.10. ~ '16.06.06.	57
소 계					150
(주)태강기업	기종기	TKA-442CH	차체(중량, 윤거,너비 등) 미승인 후면부착물	'17.02.03. ~ '19.06.20.	53
					소 계
(주)케이씨이피 중공업	콘크리트 펌프	KCP20Z80	차체(윤거, 축별설계하중)	'16.06.15. ~ '19.07.15.	3
		KCP26ZX120			2
		KCP32ZX5120			92
		KCP36ZX5150			11
	소 계				
총 계					311

※ <참고 2> 리콜 대상 건설기계 이미지

만트럭버스코리아(주)	
	
덤프트럭	크랭크축
	
덤프트럭	에어벨로우즈
(주)태강기업	
	
기중기	후면부착물

(주)케이씨이피중공업



콘크리트 펌프

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 건설기계와 다를 수 있음