
 국토교통부	<h1>보 도 자 료</h1>		
속도를 줄이면 사람이 보입니다	배포일시	2021. 2. 24.(수) 총 15매(본문 4매)	
담당 부서	자동차정책과	담당자	• 과장 김정희, 사무관 박균성, 사무관 심형석, 주무관 최자영, 주무관 황우관 (☎ (044) 201-3835, 3843, 4996, 4999, 3844)
보 도 일 시		2021년 2월 25일(목) 석간부터 보도하여 주시기 바랍니다. ※ 통신·방송·인터넷은 2.25.(목) 06:00 이후 보도 가능	

벤츠, 현대기아 등 결함시정(리콜) 실시[총 9개사 478,371대 - 벤츠, 연비 과다 표시 ... 소유자에게 경제적 보상 실시 -

- 국토교통부(장관 변창흠)는 메르세데스-벤츠코리아(주), 현대자동차(주), 기아자동차(주), 혼다코리아(주), 포드세일즈서비스코리아(유), 아우디폭스바겐코리아(주), 한국닛산(주), (주)볼보자동차코리아, 비엠더블유코리아(주)에서 제작 또는 수입·판매한 총 171개 차종 478,371대에서 제작결함이 발견되어 시정조치(리콜)한다고 밝혔다.
- 첫째, **메르세데스-벤츠코리아(주)**에서 수입, 판매한 ^①**E 300 29,769대**는 한국교통안전공단 자동차안전연구원의 자기인증적합조사 결과, 연료 소비율을 과다하게 표시한 것으로 확인되어 우선 시정조치(리콜)에 갈음하여 소유자에게 경제적 보상을 진행하고, 추후 시정률 등을 감안하여 과징금을 부과할 계획이다.
 - 해당 차량은 **3월 8일부터** 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스 센터에서 보상금 신청을 받을 예정이다.
 - 또한 ^②**E 300 4MATIC 등 153개 차종 252,065대**(판매이전 포함)는 비상통신시스템(eCall)* 소프트웨어의 오류로 차량 충돌로 인해 통신 장치의 전원공급이 일시적으로 중단될 경우 차량의 위치 정보가 벤츠 비상센터로 잘못 전송되어 사고 시 탑승자들의 구조가 지연될 가능성이 확인되었고,

* 사고 발생 시 자동 또는 수동으로 벤츠 비상센터로 차량의 위치 정보 등을 전송하여 탑승자를 구조할 수 있게 하는 시스템

○ ③ **Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC 등 2개 차종 256대**는 스타트 모터의 전원공급배선이 모터 본체와의 간섭으로 배선이 마모되고, 이로 인해 합선 등으로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ **E 300 4MATIC 등 153개 차종**은 3월 1일부터 원격 자동 업데이트를 실시하고, **Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC 등 2개 차종**은 2월 26일부터 메르세데스-벤츠코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 수리)를 받을 수 있다.

□ 둘째, 현대·기아자동차(주)에서 제작, 판매한 **투싼(TL), 스타이어(CK) 2개 차종 189,974대**는 전자제어 유압장치(HECU) 내부 합선으로 화재가 발생할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당차량은 2월 25일부터 현대자동차(주) 직영 서비스센터 및 블루핸즈, 기아자동차(주) 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(개선된 부품 교체 및 소프트웨어 업데이트)를 진행하고 있다.

□ 셋째, 혼다코리아(주)에서 수입, 판매한 **어코드 2,799대**는 앞쪽 구동축(드라이브샤프트)에 장착되어 있는 다이내믹 댐퍼(드라이브샤프트의 진동을 완화시켜 주는 장치)의 접착제 불량으로 구동축과 다이내믹 댐퍼 사이에 간극이 발생하고, 이 간극 사이로 염분 성분이 스며들 경우 구동축이 부식되어 파손될 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 2월 15일부터 혼다코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 넷째, 포드세일즈서비스코리아(유)에서 수입, 판매한 **Continental 1,775대**는 변속기제어장치 커넥터 및 변속기제어장치와 엔진/변속기 간 연결 배선 커넥터의 방수처리가 제대로 되지 않아 수분이 유입되고,

이로 인해 시동이 걸리지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **2월 18일부터** 포드세일즈서비스코리아(유) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

- 다섯째, 아우디폭스바겐코리아(주)에서 수입, 판매한 **Arteon 2.0 TDI 4M 등 2개 차종 922대**는 보조 연료탱크 내 부품(흡입제트펌프)이 기울진 상태로 장착되어 계기판의 연료표시가 연료탱크에 남아 있는 연료량보다 많게 표시되고, 이로 인해 운전자가 잔류량을 제대로 인지하지 못할 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **2월 22일부터** 아우디폭스바겐코리아(주) 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 진행하고 있다.

- 여섯째, 한국닛산(주)에서 수입, 판매한 **패스파인더 396대**는 브레이크 페달 아래에 설치된 브레이크 등 스위치의 설치 위치 불량으로 장시간 사용 시 브레이크 스위치가 고착되어 브레이크 페달을 밟지 않더라도 주행 중 브레이크 등이 계속 점등되어 뒤 따라오는 차량의 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **2월 24일부터** 한국닛산(주) 공식 서비스센터에서 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

- 일곱째, (주)볼보자동차코리아에서 수입, 판매한 **XC40 270대**는 브레이크 제어장치의 고정이 제대로 되지 않아 브레이크 페달을 밟더라도 제동 신호가 브레이크제어장치로 전달되지 않아 브레이크가 작동되지 않을 가능성이 확인되어 시정조치(리콜)에 들어간다.

- 해당 차량은 **2월 24일부터** (주)볼보자동차코리아 공식 서비스센터에서 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 마지막으로, 비엠더블유코리아(주)에서 수입, 판매(판매이전 포함)한 **BMW 520i 등 7개 차종 145대**는 뒤쪽 구동축(드라이브샤프트)의 강도 부족으로 주행 중 구동축이 파손될 가능성이 확인되어 시정 조치(리콜)에 들어간다.

○ 해당 차량은 2월 19일부터 비엠더블유코리아(주) 공식 서비스 센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 진행하고 있다.

□ 이번 결함시정과 관련하여 해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 **우편 및 휴대전화 문자로 시정방법** 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 **자비로 수리**한 경우*에는 제작사에 수리한 비용에 대한 **보상**을 신청할 수 있다.

* 자동차제작자들은 「자동차관리법」 제31조의2에 따라 결함 사실을 공개하기 전 1년이 되는 날과 결함조사를 시작한 날 중 빠른 날 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자(자동차 소유자였던 자로서 소유 기간 중에 그 결함을 시정한 자를 포함한다) 및 결함 사실을 공개한 이후에 그 결함을 시정한 자동차 소유자에게 자체 시정한 비용을 보상하여야 함

○ 기타 궁금한 메르세데스-벤츠코리아(주)(☎ 080-001-1886), 현대자동차(주)(☎ 080-600-6000), 기아자동차(주)(☎ 080-200-2000), 혼다코리아(주)(☎ 080-360-0505), 포드세일즈서비스코리아(유)(☎ 1600-6003), 아우디폭스바겐코리아(주)(☎ 080-767-0089), 한국닛산(주)(☎ 080-010-2323), (주)볼보자동차코리아(☎ 1588-1777), 비엠더블유코리아(주)(☎ 080-700-8000)으로 문의하면 상세한 정보를 제공받을 수 있다.

□ 국토교통부는 자동차의 결함으로부터 국민의 안전을 확보하기 위하여 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 **자동차리콜센터** (PC www.car.go.kr, 모바일 m.car.go.kr, 연락처 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 누리집(홈페이지)에서 차량번호 및 차대번호를 입력하면 언제든지 해당 차량의 리콜대상 여부 및 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.



이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토교통부 자동차정책과 박균성 사무관(☎ 044-201-3843), 심형석 사무관(☎ 044-201-4996)에게 문의하여 주시기 바랍니다.

참고 1

리콜 대상 자동차

제 작 사	차 명 (형 식)	결 함 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
메르세데스-벤츠 코리아(주)	E 300	연료소비율 과다 표시	'15.12.21.~'19.09.19.	29,769
	CLA 220 Coupé	비상통신시스템 (eCall)	'19.02.21.~'19.03.03.	2
	CLA 250 Coupé		'18.10.17.	1
	CLA 250 4MATIC Coupé		'19.02.22.~'21.01.31.	2,672 3(미 판매)
	Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC Coupé		'19.04.29.~'21.01.20.	151
	GLE 300 d 4MATIC		2021.01.27 .	1
	GLE 300 d 4MATIC		'18.07.12.~'21.01.29.	2,452
	GLE 400 d 4MATIC		'18.02.23.~'19.11.20.	12
	GLE 350 e 4MATIC		'20.03.27.~'21.01.26.	94 1(미 판매)
	GLE 450 4MATIC		'18.08.01.~'21.01.29.	4,112 3(미 판매)
	Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+		'19.10.15.~'21.01.29.	181
	GLE 350 d 4MATIC Coupé		'19.05.03.~'19.10.04.	2
	GLE 400 d 4MATIC Coupé		'19.07.23.~'21.01.26.	1,515 2(미 판매)
	GLE 350 e 4MATIC Coupé		'20.03.28.~'21.01.08.	200
	Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé		'19.11.01.~'21.01.20.	186
	Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé		'19.11.04.~'21.01.20.	38
	GLS 350 d 4MATIC		'18.12.10.	1
	GLS 400 d 4MATIC		'19.01.14.~'21.01.20.	477
	GLS 580 4MATIC		'19.06.24.~'21.01.20.	439
	Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC		'20.05.08.~'20.12.12.	8(미 판매)
	A 220 Hatch		'18.07.27.~'21.01.14.	2,896 7(미 판매)
	A 250		'17.10.18.~'18.07.25.	10
	Mercedes-AMG A 45 4MATIC		'19.04.25.~'21.01.18.	142 3(미 판매)
	A 200 d		'19.05.14.~'21.01.14.	395
A 220	'18.12.06.~'21.01.20.		5,557 11(미 판매)	

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	A 250		'18.10.31.~'20.03.06.	12
	A 250 4MATIC		'18.12.13.~'20.12.03.	881
	Mercedes-AMG A 35 4MATIC		'19.08.09.~'20.11.05.	284 4(미판매)
	Mercedes-AMG GT Coupé		'18.08.14.~'20.07.08.	29
	Mercedes-AMG GT S Coupé		'17.07.15.~'18.11.19.	4
	Mercedes-AMG GT R Coupé		'18.08.06.~'21.01.12.	11
	Mercedes-AMG GT Coupé		'20.02.24.	1
	Mercedes-AMG GT C Roadster		'19.09.26.~'20.11.06.	9
	C 200 d		'18.03.01.~'18.10.23.	3
	C 220 d		'17.05.31.~'18.03.22.	2,078
	C 220 d 4MATIC		'17.06.01.~'18.04.13.	501
	C 250 d 4MATIC		'17.06.14.~'18.03.23.	174
	C 220 d		'17.12.22.~'19.07.08.	3,703
	C 220 d 4MATIC		'17.12.15.~'21.01.29.	3,666 5(미판매)
	C 200 d		'17.05.31.~'18.03.10.	1,299
	C 200		'17.03.08.~'18.05.09.	2,961
	C 200 4MATIC		'17.06.19.~'18.04.20.	431
	C 350 e		'17.02.27.~'18.08.24.	704
	C 300 e 4MATIC		'19.09.30.~'20.09.15.	236 1(미판매)
	Mercedes-AMG C 43 4MATIC		'17.06.02.~'20.07.28.	430 1(미판매)
	C 200 4MATIC		'18.03.20.~'18.07.10.	2
	C 200		'18.03.29.~'21.01.29.	6,171 1(미판매)
	C 300		'18.03.06.~'18.08.24.	3
	Mercedes-AMG C 63		'17.04.27.~'19.08.20.	141
	C 220 d Coupé		'17.02.01.	1
	C 220 d Coupé		'17.09.15.~'18.05.09.	8
	C 220 d 4MATIC Coupé		'18.08.06.~'19.07.22.	560

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	C 200 Coupé		'17.09.18.~'18.06.04.	270
	Mercedes-AMG C 43 4MATIC Coupé		'17.03.08.~'21.01.25.	150
	C 200 Coupé		'18.07.27.~'21.01.28.	490
	C 300 Coupé		'18.07.27.	1
	C 300 4MATIC Coupé		'19.03.20.~'19.09.11.	4
	Mercedes-AMG C 63 Coupé		'17.06.08.~'18.07.25.	87
	Mercedes-AMG C 63 S Coupé		'17.05.31.~'21.01.27.	128
	C 200 Cabriolet		'17.05.30.~'18.06.03.	648
	Mercedes-AMG C 43 4MATIC Cabriolet		'17.03.13.~'19.01.11.	201
	C 200 Cabriolet		'18.07.27.~'21.01.29.	908
	C 300 Cabriolet		'18.07.27.~'21.01.29.	2
	C 300 4MATIC Cabriolet		'19.03.27.~'19.09.12.	4
	Mercedes-AMG C 63 Cabriolet		'18.01.15.~'16.03.08.	46
	E 220 d		'17.03.17.~'20.03.18.	10,231
	E 220 d 4MATIC		'17.02.09.~'21.01.29.	12,161 1(미판매)
	E 220 d 4MATIC		'19.10.14.~'20.02.05.	2
	E 300 d		'18.05.03.~'18.06.05.	2
	E 400 d 4MATIC		'18.02.13.~'18.05.02.	2
	E 200		'17.06.22.~'18.06.14.	7,740
	E 250		'19.03.25.~'21.01.29.	16,378 75(미판매)
	E 300		'17.03.20.~'20.07.08.	26,628
	E 300 4MATIC		'16.07.19.~'20.09.01.	30,236
	E 300 e		'18.09.17.~'19.10.02.	1,687
	E 300 e 4MATIC		'18.10.10.~'21.01.29.	2,969 2(미판매)
	E 450 4MATIC		'20.02.04.~'21.01.29.	736 5(미판매)
	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+		'18.05.03.~'21.01.28.	597 2(미판매)
	Mercedes-AMG E 43 4MATIC		'17.03.17.~'18.06.29.	298

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	E 400 4MATIC		'17.03.21.~'18.09.08.	814
	E 450 4MATIC		'18.05.03.~'20.08.26.	2,108
	E 350 4MATIC		'18.05.03.~'21.01.29.	6,156 43(미판매)
	Mercedes-AMG E 63 4MATIC+		'17.03.28.~'20.09.14.	443
	Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+		'17.08.30.~'18.06.28.	54
	S 450 4MATIC Coupé		'17.10.19.~'20.07.21.	174
	Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé		'17.10.12.~'20.09.29.	251
	Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Cabriolet		'17.08.11.~'19.02.06.	47
	S 350 d		'17.04.06.~'19.11.12.	1,077
	S 350 d 4MATIC		'17.02.09.~'20.08.27.	4,901
	S 400 d		'17.04.06.~'18.05.07.	34
	S 400 d 4MATIC		'17.02.13.~'18.06.14.	1,324
	S 350		'18.02.08.~'20.05.26.	2,174
	S 450 4MATIC		'17.02.09.~'20.08.12.	5,003
	S 450		'17.02.02.~'18.03.14.	458
	S 560 e		'18.05.16.~'20.06.03.	265
	S 560		'17.04.07.~'18.06.12.	92
	S 560 4MATIC		'17.02.10.~'20.07.31.	5,256
	Mercedes-AMG S 63 4MATIC+		'17.2.15.~'20.7.24.	944
	Mercedes-Maybach S 650		'17.04.10.~'20.07.15.	287
	Mercedes-Maybach S 560 4MATIC		'17.02.08.~'20.07.31.	1,459
	E 220 d Coupé		'17.12.06.~'20.07.10.	1,977
	E 450 4MATIC Coupé		'20.02.26.~'21.01.28.	314
	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé		'18.04.28.~'21.01.29.	127
	E 400 4MATIC Coupé		'17.08.25.~'18.04.09.	100
	E 450 Coupé		'18.02.21.~'18.03.01.	2
	E 450 4MATIC Coupé		'18.08.06.~'20.07.03.	428

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
	E 220 d Cabriolet		'17.12.19.~'20.07.14.	1,431
	E 450 4MATIC Cabriolet		'20.02.19.~'21.01.29.	262
	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Cabriolet		'18.05.02.~'19.09.16.	4
	E 400 Cabriolet		'17.08.16.~'18.06.04.	121
	E 450 Cabriolet		'18.08.06.~'18.11.21.	65
	E 450 4MATIC Cabriolet		'18.10.10.~'20.07.03.	218
	B 250 e		'16.07.18.	1
	EQA 250		'20.07.28.~'20.11.30.	12
	B 200 d		'18.12.12.	1
	B 220		'18.10.29.~'19.02.26.	10
	GLB 200 d		'19.05.16.~'21.01.28.	614 8(미판매)
	GLB 220		'19.05.21.~'21.01.28.	1,279 5(미판매)
	GLB 250 4MATIC		'19.04.24.~'21.01.28.	2,132 537(미판매)
	Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC		'20.03.30.~'21.01.28.	264
	GLA 220		'19.11.07.~'21.01.15.	432 1(미판매)
	GLA 250 4MATIC		'19.10.25.~'21.01.14.	1,971 2(미판매)
	Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC		'20.03.02.~'20.10.14.	46 1(미판매)
	GLC 220 d 4MATIC Coupé		'17.06.01.~'18.08.16.	2,449
	GLC 250 d 4MATIC Coupé		'17.06.03.~'18.07.11.	178
	GLC 220 d 4MATIC Coupé		'18.07.24.~'21.01.29.	805
	GLC 300 4MATIC Coupé		'17.11.09.~'19.07.15.	4,086
	GLC 300 e 4MATIC Coupé		'18.12.18.~'21.01.29.	2,093
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé		'17.08.04.~'21.01.29.	843
	GLC 300 4MATIC Coupé		'19.03.15.~'21.01.29.	2,048
	Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Coupé		'17.10.05.~'20.08.28.	136
	GLC 220 d 4MATIC		'17.05.31.~'18.10.04.	2,302
	GLC 250 d 4MATIC		'17.02.11.~'18.06.06.	796

제 작 사	차 명 (형 식)	결 합 장 치	제 작 일 자	대 상 대 수
	GLC 220 d 4MATIC Sports		'19.02.04. ~ '21.01.29.	612
	GLC 300 d 4MATIC		'18.09.04. ~ '19.02.19.	3
	GLC 300 4MATIC		'17.11.02. ~ '19.07.12.	2,380
	GLC 300 e 4MATIC		'19.05.15. ~ '21.01.29.	1,701
	GLC 350 e 4MATIC		'17.03.09. ~ '19.06.12.	4,728
	Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC		'17.06.11. ~ '21.01.18.	602
	GLC 300 4MATIC		'19.02.06. ~ '21.01.12.	2,213
	Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+		'17.12.11. ~ '18.11.23.	142
	CLS 300 d Coupé		'18.02.20. ~ '20.07.06.	3,463
	CLS 300 d 4MATIC Coupé		'20.07.21. ~ '20.12.14.	3
	CLS 400 d 4MATIC Coupé		'17.11.06. ~ '19.10.02.	5,127
	CLS 450 4MATIC Coupé		'18.02.23. ~ '21.01.29.	5,305 201(미 판매)
	Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Coupé		'18.04.5. ~ '21.01.21.	584 5(미 판매)
	Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Coupé		'18.08.06. ~ '21.01.29.	2,083
	Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupé		'18.08.10. ~ '19.08.12.	5
	Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé		'18.06.13. ~ '18.06.21.	3
	Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Coupé		'18.06.18. ~ '21.01.29.	376
	EQC 400 4MATIC		'19.03.12. ~ '20.09.30.	803
	Mercedes-AMG G 63		'18.01.23. ~ '20.12.07.	1,659 5(미 판매)
	G 350 d		'18.06.01. ~ '18.06.01.	2
	G 400 d		'19.09.17. ~ '20.09.09.	15
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC	스타트 모터 전원공급배선	'18.04.16. ~ '19.04.01.	116	
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC		'18.04.19. ~ '18.11.23.	140	
소 계				282,090
현대자동차(주)	투싼(TL)	전자제어유압장치 (HECU)	'14.10.08. ~ '20.10.10.	185,030
	소 계			185,030
기아자동차(주)	스팅어(CK)	전자제어유압장치 (HECU)	'16.11.22. ~ '20.06.19.	4,944

제작사	차명(형식)	결함장치	제작일자	대상대수
소 계				4,944
현대코리아(주)	어코드(CR2)	전륜 구동축 (드라이브샤프트)	'13.03.02.~'13.04.26.	680
			'13.09.04.~'14.07.23.	1,699
소 계				420
소 계				2,799
포드세일즈서비스 코리아(유)	Continental	변속기제어장치 커넥터 등	'16.06.29.~'18.09.20.	1,775
			소 계	
소 계				1,775
아우디폭스바겐 코리아(주)	Arteon 2.0 TDI 4M	흡입제트펌프	'19.12.18.~'20.08.17.	471
	Passat GT 2.0 TDI 4M		'18.01.11.~'18.07.03.	451
	소 계			
한국닛산(주)	패스파인더(R52)	브레이크 등 스위치	'13.01.17.	1
			'13.11.06.~'14.05.06. '14.11.03.~'15.09.30.	230 165
소 계				396
(주)볼보자동차 코리아	XC40	브레이크 제어장치	'20.06.12.~'20.06.19.	270
			소 계	
소 계				270
비엠더블유 코리아(주)	BMW 520i	후륜 구동축 (드라이브샤프트)	'20.05.20.~'20.06.08.	48 6(미판매)
	BMW 530i		'20.05.20.~'20.05.29.	9
	BMW 530i xDrive		'20.05.29.	3
	BMW 540i xDrive		'20.07.01.~'20.07.06. '20.06.16.~'20.06.26.	15 10
	BMW 630i xDrive		'20.06.08.~'20.06.10.	9
	BMW 640i xDrive		'20.06.08.~'20.06.16.	6
	BMW 740Li xDrive		'20.03.13.~'20.06.08.	39
	소 계			
총 계				478,371

참고 2

리콜 대상 자동차 이미지


메르세데스-벤츠코리아(주)



연비	신고	측정	차이
도심	9.6	9.1	-5.2%
고속도로	12.6	13.2	4.9%

E 300

연료소비율 과다 표시



E 300 4MATIC


비상통신시스템 (eCall)



Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC

스타트 모터 전원공급배선


현대·기아자동차(주)



투싼(TL)

전자제어유압장치(HECU)


혼다코리아(주)



어코드

전륜 구동축(드라이브샤프트)


포드세일즈서비스코리아(유)



Continental

변속기제어장치 커넥터 등


아우디 폭스바겐 코리아(주)



Arteon 2.0 TDI 4M

흡입제트펌프


한국닛산(주)



패스파인더(R52)

브레이크 등 스위치

(주)볼보자동차코리아




XC40

브레이크 제어장치

비엠더블유코리아(주)



BMW 520i



후륜 구동축(드라이브샤프트)

* 해당 이미지는 참고용으로 실제 자동차와 다를 수 있음